

台風第19号による土砂災害発生状況

令和元年10月25日 17:00時点 速報版

土砂災害発生件数

661件

- 土石流等：288件
- 地すべり：44件
- がけ崩れ：329件

【被害状況】

人的被害：死者14名
行方不明者3名
負傷者10名

人家被害：全壊37戸
半壊72戸
一部損壊146戸

10/13
土石流等

いぐ まるもりまち
宮城県伊具郡丸森町



死者：4名
行方不明者：1名

10/12
地すべり

とみおか たくみ
群馬県富岡市内匠



死者：3名、負傷者：3名
全壊：1戸、半壊5戸

10/12
がけ崩れ

さく てんじん
長野県佐久市天神



一部損壊：1戸

10/12
がけ崩れ



さがみはら みどり まぎの
神奈川県相模原市緑区牧野5519-4



死者：1名
負傷者：2名
全壊：5戸

都道府県別発生件数			
宮城県	144件	東京都	17件
岩手県	97件	山梨県	11件
神奈川県	70件	茨城県	10件
群馬県	67件	山形県	3件
福島県	52件	千葉県	2件
新潟県	45件	青森県	1件
長野県	43件	秋田県	1件
静岡県	42件	石川県	1件
栃木県	29件	三重県	1件
埼玉県	24件	和歌山県	1件

※発生件数及び人的・人家被害については、確認中であるため、今後数値等が変わる可能性があります。



10/12
土石流等

みやこ しらはま
岩手県宮古市白浜



全壊：7戸
半壊：15戸

10/12
がけ崩れ

つ みずぎちよう たけはら
三重県津市美杉町竹原



施設効果

既設の待受式擁壁が土砂の流出を補足し、斜面下方への土砂流出を防ぐ。

待受式擁壁

10/13
地すべり

いといがわ ひがしつか
新潟県糸魚川市大字東塚

