


【施設効果事例】 長崎県大村市中岳町 切詰(イ)川

○令和2年7月豪雨に伴う降雨により土石流が発生したものの、長崎県が整備した砂防堰堤が土砂を捕捉し、下流への被害を未然に防止

位置図



発生日 : 令和2年7月6日


降雨状況 : 連続雨量 245mm (7月5日17時～6日23時)
時間最大雨量 50mm (7月6日16時～17時)

おおむらし なかだけまち

発生箇所 : 長崎県大村市中岳町

捕捉量 : 約1,000m³

土石流発生前



土石流発生後

