


【施設効果事例】 静岡県賀茂郡松崎町 雲見入谷竹カラシ

○令和2年7月豪雨に伴う降雨によりがけ崩れが発生したものの、静岡県が整備した急傾斜地崩壊防止施設が土砂を捕捉し、周辺人家等への被害を軽減

位置図



発生日：令和2年7月4日

降雨状況：連続雨量 127mm（7月3日20時～4日9時）


時間最大雨量 31mm（7月4日1時～2時）

かもぐん まつざきちょう くもみ

発生箇所：静岡県賀茂郡松崎町雲見

捕捉量：約500m³

がけ崩れ発生状況



土砂捕捉状況

