


【施設効果事例】 静岡県賀茂郡松崎町 南郷北沢

○令和2年7月豪雨に伴う降雨により土石流が発生したものの、静岡県が整備した砂防堰堤が土砂を捕捉し、下流への被害を未然に防止

位置図



発生日：令和2年7月10日

降雨状況：連続雨量 82mm（7月10日12時～11日4時）


時間最大雨量 27mm（7月10日12時～13時）

かもぐん まつぎきちょう なんごう

発生箇所：静岡県賀茂郡松崎町南郷

捕捉量：約500m³

土石流発生前



土石流発生後

