


りしり りしりふじ
【施設効果事例】 北海道利尻郡利尻富士町 オチウシナイ川2号砂防堰堤


○令和2年10月2日からの降雨により土石流が発生したものの、北海道が整備した砂防堰堤が土砂・流木を捕捉し、下流流域への被害を未然に防止

位置図



発生日 : 令和2年10月3日
降雨状況 : 連続雨量 113mm (10月2日18時～3日7時)
時間最大雨量 51mm
発生箇所 : 北海道利尻郡利尻富士町
捕捉量 : 約12,700m³

土石流発生前




土石流発生後



りしり りしりふじ
【施設効果事例】 北海道利尻郡利尻富士町 オチウシナイ川3号砂防堰堤

○令和2年10月2日からの降雨により土石流が発生したものの、北海道が整備した砂防堰堤が土砂・流木を捕捉し、下流流域への被害を未然に防止

位置図



発生日 : 令和2年10月3日


降雨状況 : 連続雨量 113mm (10月2日18時～3日7時)

時間最大雨量 51mm

りしり りしりふじ
発生箇所 : 北海道利尻郡利尻富士町

捕捉量 : 約4,600m³

土石流発生前



土石流発生後

