

直轄特定緊急砂防事業で実施した砂防堰堤が土石流を捕捉し被害を防止(朝倉市杷木松末)

災害発生日 : 令和2年7月7日


降雨状況 : 連続雨量 614mm(7月5日18時~8日13時) 時間最大雨量 57mm(7月7日4時~5時) ※松末小学校雨量観測所

あさくらし はき ますえ

発生箇所 : 福岡県朝倉市杷木松末(赤谷07砂防堰堤、赤谷13砂防堰堤)

現地状況 : 平成29年7月の九州北部豪雨の際に発生した土砂・洪水氾濫により、多くの人家等に被害が発生。

短期的・集中的に砂防設備の整備を実施するため、平成29年度より特定緊急砂防事業に着手し、砂防堰堤が令和2年3月に完成。令和2年7月豪雨では砂防堰堤の土石流捕捉により、下流への被害を防止。



H29.7 九州北部豪雨被災状況



土砂捕捉後(R2.7.8撮影)



土砂捕捉後(R2.7.8撮影)

