

ほんざわかわ おかやし かわぎしひがし
【施設効果事例】本沢川砂防堰堤（長野県岡谷市川岸東）

災害発生日：令和3年8月15日

降雨状況：連続雨量 386mm

時間最大雨量 46mm

※下浜雨量観測所

発生箇所：長野県岡谷市川岸東

状況：8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。
下流地区やJR中央本線等への被害を未然に防止した。

位置図


長野県
岡谷市川岸東



全景



土石流発生前（H25.8.28撮影）



堆砂状況：2割程度（目視）



土石流発生後（R3.8.20撮影）

