


【施設効果事例】^{かやま}萱間^{やたのや}谷田ノ谷地区 急傾斜地崩壊防止施設（静岡県袋井市）

災害発生日：令和3年7月2日
 降雨状況：連続雨量 144mm
 時間最大雨量 22mm
 ※袋井雨量観測所
 発生箇所：静岡県袋井市萱間
 状況：7月1日からの大雨によりがけ崩れが発生したが、急傾斜地崩壊防止施設が整備されており崩壊土砂を捕捉。
 周辺人家等への被害を未然に防止した。

位置図



全景



がけ崩れ発生状況



急傾斜地崩壊防止施設
（落石防護柵及び擁壁）



土砂捕捉状況



崩壊土砂を
捕捉！！

