

【施設効果事例】金立川砂防堰堤(佐賀県佐賀市金立町)

災害発生日：令和3年8月13日（推定）
 降雨状況：連続雨量 1,100mm（8月11日0時～18日23時）
 時間最大雨量 47mm（8月13日13時～16時）
 ※川久保雨量観測所（県）
 発生箇所：佐賀県佐賀市金立町
 状況：8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、施工中の砂防堰堤により土砂及び流木を捕捉。
 下流地区への被害を未然に防止した。

位置図



全景



土石流発生前
(R3.7)



土石流発生直後
(R3.8.15)

