

【施設効果事例】大町7号砂防堰堤 (広島県広島市安佐南区大町西2丁目)

おおまち

あさみなみ

おおまちにし


災害発生日：令和3年8月14日
降雨状況：累加雨量 631mm
時間最大雨量 31mm
※祇園山本雨量観測所
発生箇所：広島県広島市安佐南区大町西2丁目
土砂捕捉量：約700m³
状況：8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。下流人家等への被害を未然に防止した。

平成26年8月豪雨時に続いて2回目の捕捉

(参考) 対象溪流の土砂災害警戒区域内の人家戸数25戸



土石流発生前 (H26.9.17撮影)



土石流発生直後 (R3.8.17撮影)

