

おたいさわがわ おかやし みなと
【施設効果事例】小田井沢川4号砂防堰堤（長野県岡谷市湊）

災害発生日：令和3年8月15日
発生箇所：長野県岡谷市湊
状況：8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。
下流人家等への被害を未然に防止した。

位置図

長野県
岡谷市湊



全景



土石流発生前（H25.8.26撮影）



土石流発生後（R3.8.20撮影）

