

【施設効果事例】丹堀川砂防堰堤（島根県出雲市国富町中村）

災害発生日：令和3年7月7日

降雨状況：連続雨量 277mm

時間最大雨量 79mm

※万田雨量観測所

発生箇所：島根県出雲市国富町中村

状況：7月7日からの大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。

下流人家等への被害を未然に防止した。

位置図



全景



土石流発生前（R1.11.20撮影）



土石流発生直後（R3.7.15撮影）

