

事務連絡
令和2年2月13日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局経由）
市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全管理の徹底について （巻き込まれによる死亡事故）

本年2月4日、奈良県橿原市発注の推進工法による下水道管路の布設工事において、推進機の前導部を解体し、スクリューを回転させて排土作業を行っていたところ、到達側の立坑内にいた作業員の衣服がスクリューに巻き込まれたことで、身体が強く締め付けられて死亡するという事故が発生しました（別紙参照）。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等についてヒアリングを行う予定です。

各下水道管理者におかれましては、道路上の下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

下水道工事における巻き込まれ事故 (R2.2.4 奈良県橿原市)

- 発生日 : 令和2年2月4日(火) 午後3時00分頃
- 発生場所 : 奈良県橿原市石原田町
- 報道 : あり
- 工事概要 : 下水道管整備工事
- 事故内容 : 推進工法による下水道管路の布設工事において、推進機の先導部を解体し、スクリーを回転させて排土作業を行っていたところ、到達側の立坑内にいた作業員の衣服がスクリーに巻き込まれたことで、身体が強く締め付けられた。

【発生場所】



【現場写真】



【状況図】

