

事 務 連 絡

平成 31 年 3 月 5 日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局経由）
市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部
下水道事業課 事業マネジメント推進室 課長補佐

下水道工事における安全管理の徹底について
（墜落による死亡事故）

平成 31 年 2 月 28 日（木）、東京都発注の処理場間の送水管敷設工事において、マンホール（深さ約 43m）の中で、足場の解体作業中に、足場上の被災者（ベトナム国籍の技能実習生）が高さ十数mから墜落し、その後、死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中ですが、今年度は、転落・墜落による事故は 21 件目、うち死亡事故は 2 件目の報告です。

従来からお願いしておりますように、高所での作業においては、常に転落・墜落事故の危険性が潜んでいることを認識し、安全帯の使用を確実に実施するなど、各現場における安全管理を徹底し、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

【人孔における墜落事故】

- 発生日時 : 平成31年2月28日 (木) 14時頃
- 発生場所 : 東京都荒川区荒川地内
- 被災者 : ベトナム国籍の技能実習生 (男性)
- 発生状況 : 三河島水再生センター内の荒川幹線マンホール (深さ約43m) の中で、足場の解体作業中に、足場上の被災者が高さ十数mから墜落した
- 被災内容 : 病院へ搬送されたが3月4日に死亡確認
- 報道 : 3月4日18時にホームページで発表
- 事故原因 : 調査中

【発生場所】



【断面図】

