

事務連絡  
令和3年7月2日

都道府県下水道担当課長 殿  
政令指定都市下水道担当部長 殿  
（上記、各地方整備局等経由）  
市町村下水道担当部長・課長 殿  
（上記、各都道府県経由）  
日本下水道事業団事業課長 殿  
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部  
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

## 下水道工事における安全対策の徹底（その1）について （令和3年6月18日北海道遠別町発注の工事に伴う死亡事故）

本年6月18日、北海道遠別町発注の開削工法による雨水管路の布設工事において、敷鉄板をクレーン機能付きバックホウで片付けていたところ、架空線に気をとられたため吊っていた敷鉄板が地面に接触し吊り金具が外れ、敷鉄板が近くで別の作業をしていた作業員を直撃し、作業員が死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

各下水道管理者におかれましては、道路上の下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

# 下水道工事におけるその他事故 (R3.6.18 北海道遠別町)

■発生日 : 令和3年6月18日(金) 午前7時35分頃


■発生場所 : 遠別町字北浜

■報道 : あり


■工事概要 : 雨水管布設工事

■事故内容 : 開削工法による雨水管路の布設工事において、敷鉄板をクレーン機能付きバックホウで片付けていたところ、架空線に気をとられたため吊っていた敷鉄板が地面に接触して吊り金具が外れ、敷鉄板が近くで別の作業をしていた作業員を直撃し、作業員が死亡した。


## 【発生場所】




## 【状況図】



## 【事故イメージ図】




## 【敷鉄板詳細図】



## 【現場写真】



吊り金具



倒れた敷鉄板

敷鉄板配置予定場所