

事務連絡
令和3年12月7日

都道府県下水道担当課長	殿
政令指定都市下水道担当部長 (上記、各地方整備局等経由)	殿
市町村下水道担当部長・課長 (上記、各都道府県経由)	殿
日本下水道事業団事業課長	殿
都市再生機構下水道担当課長	殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その4）について (令和3年11月30日岩手県宮古市発注の工事に伴う死亡事故)

本年11月30日、岩手県宮古市発注の水管橋上部工耐震補強工事において、作業員3名が張出足場の手すり（単管）の設置作業に取りかかっていたところ、1名が身体のバランスを崩し、川側に倒れ、単管ごと2名が約5.5m下の川へ墜落し、そのうち作業員1名が死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。


下水道工事における墜落事故 (R3.11.30 岩手県宮古市)

- 発生日 : 令和3年11月30日(火) 16時30分頃
- 発生場所 : 岩手県宮古市宮古第9地割地内
- 報道 : あり
- 工事概要 : 閉伊川水管橋上部工耐震補強工事
- 事故内容 : 作業員3名が張出足場の手すり(単管)の設置作業に取りかかっていたところ、1名が身体のバランスを崩し、川側に倒れ、単管ごと2名が約5.5m下の川へ墜落し、そのうち作業員1名が死亡した。




【状況図】


【正面図】



【断面図】



【状況写真】



単管を下から1段目、2段目と組み立て、3段目の単管(赤)を固定しようとした際に、身体のバランスを崩して、組立途中の単管(黄)と共に川へ転落した。

