


下水道の工事事故について

- 発生日時：令和7年3月7日(金) 午前9時35分頃
- 発生場所：秋田県男鹿市^{おがし}脇本字樽沢岡谷地 地内
- 報道：あり
- 工事概要：秋田県発注 流域下水道管路（圧送管）補修工事
- 事故内容：管路補修工事において、管路補修後の通水試験のため、上流側のマンホール内で作業していた作業員1名が意識を失い倒れた。その後、マンホール内で救助をしていた作業員2名も相次いで意識を失い倒れた。

現場に到着した救助隊員が作業員3名を救出し、救急搬送されたが**全員同日中に死亡が確認**された。

※作業員の死因は急性循環不全（事故原因は調査中）
 硫化水素濃度等の測定は作業着手時に実施

【位置図】





【状況図】

〔断面図〕

①作業員1名がマンホール内で意識不明

②救助をしていた作業員2名もマンホール内で意識不明



【状況写真】



マンホール内で作業員が意識を失う。