

事 務 連 絡
令和 7 年 6 月 16 日

都道府県下水道担当課長	殿
政令指定都市下水道担当部長 (上記、各地方整備局等経由)	殿
市町村下水道担当部長・課長 (上記、各都道府県経由)	殿
日本下水道事業団事業調整課長	殿
都市再生機構下水道担当課長	殿

国 土 交 通 省 水 管 理 ・ 国 土 保 全 局
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その１）について (令和 7 年 6 月 3 日福岡県柳川市発注の工事に伴う死亡事故)

本年 6 月 3 日、福岡県柳川市発注の汚水幹線築造工事において、推進工事の施工が終わり、立坑周辺の資材を片付けていた際、最上部の踊り場から約 8.5m 転落し、救急搬送され病院で治療を受けたが、後日死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いします。

下水道工事における転落事故 (R7.6.3 福岡県柳川市)

- 発生日時： 令和7年6月3日(火) 午前1時30分頃
- 発生場所： 福岡県柳川市上宮永町付近
- 報道： あり
- 工事概要： 汚水幹線築造工事 開削工 L=243m
推進工 L=398m
- 事故内容： 推進工事の施工が終わり、立坑周辺の資材を片付けていた際、最上部の踊り場から誤って転落したと思われる。(立坑径2m・深8.5m)
その後、救急搬送され病院で治療を受けたが、6日後に死亡した。
※事故原因等については調査中


【位置図】



【事故発生箇所】



【状況図】



【状況写真】

