

令和 7 年度
下水道に関する事故発生状況について
(令和 7 年 5 月末時点)

1. 人身事故（総括）
2. 維持管理作業事故
3. 工事事故
4. 水質事故等

国土交通省 水管理・国土保全局
上下水道企画課
下水道事業課

1.人身事故(総括)

(令和7年5月末時点)

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	5月までの集計	年度合計
維持管理作業	1. 死亡事故	0 (0)	0 (0)											0 (0)	0 (0)
	2. 負傷事故	1 (5)	1 (2)											2 (7)	2 (37)
	合計	1 (5)	1 (2)											2 (7)	2 (37)
	累計	1 (5)	2 (7)											-	-
工事	1. 死亡事故	0 (0)	0 (0)											0 (0)	0 (8)
	2. 負傷事故	0 (5)	3 (4)											3 (9)	3 (60)
	合計	0 (5)	3 (4)											3 (9)	3 (68)
	累計	0 (5)	3 (9)											-	-
合計	1. 死亡事故	0 (0)	0 (0)											0 (0)	0 (8)
	2. 負傷事故	1 (10)	4 (6)											5 (16)	5 (97)
	合計	1 (10)	4 (6)											5 (16)	5 (105)
	累計	1 (10)	5 (16)											-	-

※下段()書きは前年度(令和6年度)の値

※国土交通省へ報告のあった事故について集計

2.維持管理作業事故 (令和7年5月末時点)

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業主体	1. 都道府県	0 (2)	0 (1)											0 (3)
	2. 政令市	0 (0)	0 (1)											0 (1)
	3. 一般市	1 (3)	1 (0)											2 (3)
	4. 町村	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	5. その他	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	合計	1 (5)	1 (2)											2 (7)
発生施設	1. 管渠	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	2. マンホール	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	3. 処理場	1 (4)	1 (2)											2 (6)
	4. ポンプ場	0 (1)	0 (0)											0 (1)
	5. その他	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	合計	1 (5)	1 (2)											2 (7)
事故類型	死亡事故	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	1. 墜落・転落	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	2. はさまれ・巻き込まれ	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	3. 飛来・落下	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	4. 切れ・こすれ	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	5. 転倒	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	6. 激突	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	7. 土砂崩壊	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	8. 交通事故	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	9. 感電	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	10. おぼれ	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	11. 火災・爆発	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	12. 公衆災害	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	13. 作業車両の横転	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	14. その他	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	負傷事故	1 (5)	1 (2)											2 (7)
	1. 墜落・転落	0 (2)	1 (2)											1 (4)
	2. はさまれ・巻き込まれ	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	3. 飛来・落下	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	4. 切れ・こすれ	0 (1)	0 (0)											0 (1)
	5. 転倒	0 (2)	0 (0)											0 (2)
	6. 激突	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	7. 土砂崩壊	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	8. 交通事故	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	9. 感電	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	10. おぼれ	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	11. 火災・爆発	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	12. 公衆災害	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	13. 作業車両の横転	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	14. その他	1 (0)	0 (0)											1 (0)
	合計	1 (5)	1 (2)											2 (7)
被災者数	1. 自治体職員	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	①死亡	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	②負傷	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	2. 委託先業者	2 (4)	1 (2)											3 (6)
	①死亡	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	②負傷	2 (4)	1 (2)											3 (6)
	3. 第三者	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	①死亡	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	②負傷	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	合計	2 (4)	1 (2)											3 (6)
	累計	2 (4)	3 (6)											- -

※()書きは、前年度(令和6年度)の値

※国土交通省へ報告のあった事故について集計

維持管理作業事故情報データベース

令和7年5月末時点

NO.	発生日年月日	事故情報			事故概要・発生防止策		被災者				
		事業主体	発生施設	事故類型	事故概要	再発防止策等	被災者	年齢	性別	被害状況	
5月											
1	R7.5.6	一般市	処理場	①墜落・転落	下水処理場内の最初沈澱池スカム（固形物）流出水路の清掃作業終了後、水路の蓋を閉じようとしたところ作業員が水路内に1.8mほど転落	・事務室内へ安全標語の掲示、安全作業マニュアルの整理および職員への周知・注意喚起 ・作業用具、保護具等の点検および着用の徹底	委託先業者	52	男	右肩脱臼骨折、背骨圧迫骨折、腰部破裂骨折	

:死亡事故

:負傷事故

3.工事事故
(令和7年5月末時点)

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
事業主体	1. 都道府県	2	(1)	1	(1)									3	(2)
	2. 政令市	0	(1)	3	(0)									3	(1)
	3. 一般市	0	(2)	1	(3)									1	(5)
	4. 町村	0	(1)	0	(0)									0	(1)
	5. その他	0	(1)	1	(0)									1	(1)
	合計	2	(6)	6	(4)									8	(10)
工事分類	1. 管きょ開削	2	(3)	4	(2)									6	(5)
	2. 管きょ推進	0	(0)	0	(1)									0	(1)
	3. 管きょシールド	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	4. 管きょその他	0	(1)	1	(0)									1	(1)
	5. 処ボ土木建築	0	(1)	1	(1)									1	(2)
	6. 処ボ機械電気	0	(1)	0	(0)									0	(1)
	7. 処ボその他	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	合計	2	(6)	6	(4)									8	(10)
事故類型	死亡事故	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	1. 墜落・転落	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	2. はさまれ・巻き込まれ	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	3. 飛来・落下	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	4. 切れ・こすれ	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	5. 転倒	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	6. 激突	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	7. 土砂崩壊	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	8. 交通事故	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	9. 感電	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	10. おぼれ	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	11. 火災・爆発	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	12-1. 公衆災害(人身)	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	13. 作業車両の横転	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	14. その他	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	負傷事故	0	(5)	3	(4)									3	(9)
	1. 墜落・転落	0	(3)	1	(1)									1	(4)
	2. はさまれ・巻き込まれ	0	(2)	1	(2)									1	(4)
	3. 飛来・落下	0	(0)	0	(1)									0	(1)
	4. 切れ・こすれ	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	5. 転倒	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	6. 激突	0	(0)	1	(0)									1	(0)
	7. 土砂崩壊	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	8. 交通事故	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	9. 感電	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	10. おぼれ	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	11. 火災・爆発	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	12-1. 公衆災害(人身)	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	13. 作業車両の横転	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	14. その他	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	物損事故	2	(1)	3	(0)									5	(1)
	12-2. 公衆災害(物損)	2	(1)	3	(0)									5	(1)
	合計	2	(6)	6	(4)									8	(10)

(単位:人)

被災者数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
	1. 死亡	0	(0)	0	(0)									0	(0)
	2. 負傷	0	(5)	3	(4)									3	(9)
	合計	0	(5)	3	(4)									3	(9)
	累計	0	(5)	3	(9)									-	-

※()書きは、前年度(令和6年度)の値
※国土交通省へ報告のあった事故について集計

工事事故情報データベース

令和7年5月末時点

NO.	発生年月日	工事情報			事故情報			被害者状況		
		事業主体	工事分類	従事作業	事故概要	発生場所	事故類型	年齢	性別	被害状況
5月										
1	R7.5.9	3.一般市	5.処が土木建築	トラック積込作業	25 t クレーンで、鉄板積込作業中、相番作業をしていた被災者が鉄板と接触し、荷台上から地面(舗装)へ転落した。	現場内	1.墜落・転落	60	男	外傷性脳出血(軽度) 頭部切傷・右肩脱臼
2	R7.5.8	5.その他	4.管きょその他	交通整理	バックホウが後退する際に、交通整理員との連携が上手くいかず、交通整理員の左脚と接触した。	現場内	6.激突	23	女	左足首の剥離骨折
3	R7.5.15	1.都道府県	1.管きょ開削	掘削工	取付管補修中にバックホウにて掘削していた際、ガス本管（50 mm）を損傷した。	現場内	12-2.公衆災害（物損）			
4	R7.5.15	2.政令市	1.管きょ開削	交通整理	交通誘導員(被災者)が一般車両誘導の際に通行幅確保するために規制帯の中に一時的に入って誘導した際、作業中のバックホウが後進して、右足が履帯に巻き込まれた。	現場内	2.はさまれ・巻き込まれ	52	男	右足外踝骨折 右足内皮膚擦り傷
5	R7.5.21	2.政令市	1.管きょ開削	掘削工	下水道取付管布設工のため掘削を行っていた際に、バックホウにより東京ガスφ30mm供給管を破損した。	現場内	12-2.公衆災害（物損）			
6	R7.5.28	2.政令市	1.管きょ開削	掘削工	取付管布設替工事において、地山が固く、スコップでの掘削が困難であったことから、電動ブレーカーにて掘削作業を行っていたところ、ガス管(供給管φ30mm)を刃先で損傷させてしまった。	現場内	12-2.公衆災害（物損）			

:死亡事故 :負傷事故 :物損事故

4.水質事故等 (令和7年5月末時点)

[総括]

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	水質事故等 合計	2 (2)	1 (3)											3 (5)
	累計	2 (2)	3 (5)											-

[内訳]

(単位:件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業主体	1. 都道府県	1 (0)	0 (0)											1 (0)
	2. 政令市	0 (2)	0 (1)											0 (3)
	3. 一般市	1 (0)	1 (1)											2 (1)
	4. 町村	0 (0)	0 (1)											0 (1)
	5. その他	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	合計	2 (2)	1 (3)											3 (5)
発生施設	1. 管渠	0 (2)	0 (2)											0 (4)
	2. マンホール	1 (0)	0 (0)											1 (0)
	3. 処理場	1 (0)	1 (0)											2 (0)
	4. ポンプ場	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	5. その他	0 (0)	0 (1)											0 (1)
	合計	2 (2)	1 (3)											3 (5)
原因者	1. 下水道管理者(委託先含む)	1 (1)	0 (2)											1 (3)
	2. 民間事業者(一般人を含む)	0 (0)	1 (0)											1 (0)
	3. その他(天災、原因者不明含む)	1 (1)	0 (1)											1 (2)
	合計	2 (2)	1 (3)											3 (5)
事故類型	① 悪質下水の流入(放流水質が基準に不適合)	1 (0)	1 (0)											2 (0)
	② 悪質下水の流入(放流水質が基準に適合)	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	③ 悪質下水の流入によらない放流水質の基準不適合	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	④ 雨水管からの悪質下水の流出	0 (0)	0 (1)											0 (1)
	⑤ 下水道施設からの下水等の流出	1 (2)	0 (1)											1 (3)
	⑥ その他事故(①～⑤以外の事故)	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	水質事故 合計	2 (2)	1 (2)											3 (4)
	その他案件	0 (0)	0 (1)											0 (1)
	水質事故等 合計	2 (2)	1 (3)											3 (5)
状況分類	① 耐用年数経過	1 (0)	0 (0)											1 (0)
	② 耐用年数以内	0 (1)	0 (1)											0 (2)
	③ 天災等	0 (0)	0 (0)											0 (0)
	合計	1 (1)	0 (1)											1 (2)

※状況分類については水質事故等において、事故発生原因が下水道施設の損傷または、設備の故障によるものを集計
※()書きは、前年度(令和6年度)の値
※国土交通省へ報告のあった事故について集計

水質事故等情報データベース

令和7年5月末時点

NO.	発生年月日	事故情報			事故概要・対応	
		事業主体	発生施設	事故類型	事故概要	事故への対応
5月						
1	R7.5.2	3.一般市	処理場	水質事故	①悪質下水の流入（放流水質が基準に不適合） 給食センターにおいて揚げ物用の植物油 300ℓの交換作業中に、未使用の植物油が誤って下水へ流入した結果、放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）が基準値を超過。	給食センターにおいて、下記の対策を実施。 ①マニュアルにろ過装置の清掃及びフィルター設置後にバルブが閉まっているか確認を追加 ②バルブ開閉について簡易版マニュアルを作成し厨房内に掲示する ③ダブルチェックで指差呼称を行い、直接機器に触れ確認を行う