

事 務 連 絡
令和 6 年 11 月 14 日

都道府県下水道担当課長	殿
政令指定都市下水道担当部長 （上記、各地方整備局等経由）	殿
市町村下水道担当部長・課長 （上記、各都道府県経由）	殿
日本下水道事業団事業調整課長	殿
都市再生機構下水道担当課長	殿

国 土 交 通 省 水 管 理 ・ 国 土 保 全 局
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その 3）について （令和 6 年 1 月 7 日愛知県日進市発注の工事に伴う死亡事故）

本年 1 月 7 日、愛知県日進市発注の下水道管新設工事において、道路上に下水道管渠布設位置のマーキング作業を作業員 1 名と交通誘導員 1 名を配置し行っていた。作業員の指示のもと交通誘導警備員が持ち場を離れた後、自動車によって作業員が衝突され救急搬送されましたが、死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いします。


下水道工事における交通事故（R6.11.7 愛知県日進市）

- 発生日時： 令和6年11月7日(木) 午前10時頃
- 発生場所： 愛知県日進市本郷町 地内
- 報道： あり
- 工事概要： 下水道管布設工事 開削工 L=384m 他
- 事故内容： 下水道管渠の新設工事において、道路上に下水道管渠布設位置のマーキングを行う作業を、作業員1名と交通誘導員1名を配置し行っていた。
作業員が交通誘導員に対して他の現場に向かうよう指示したため、作業員1名のみで道路上にしゃがんでいたところ、自動車に衝突された。
(事故状況は、警察からの証言であり詳細は捜査中)
意識不明のまま救急搬送されたが、その後、病院で死亡が確認された。

【位置図】



【平面図】



【状況写真】



【状況図】

