

事 務 連 絡
令和 7 年 4 月 21 日

都道府県下水道担当課長	殿
政令指定都市下水道担当部長 （上記、各地方整備局等経由）	殿
市町村下水道担当部長・課長 （上記、各都道府県経由）	殿
日本下水道事業団事業調整課長	殿
都市再生機構下水道担当課長	殿

国 土 交 通 省 水 管 理 ・ 国 土 保 全 局
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その 7）について （令和 7 年 3 月 2 6 日兵庫県豊岡市発注の工事に伴う死亡事故）


本年 3 月 2 6 日、兵庫県豊岡市発注の汚水貯留槽の防食被覆の修復工事において、断面修復工の施工状況の確認をするため、槽内足場の中間ステップに降りる際、貯留槽の下部まで転落し、病院へ救急搬送されたが後日死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。


発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いします。

【位置図】


- 発生日時：令和7年3月26日（水）午前9時10分
- 発生場所：兵庫県豊岡市出石町寺坂 地内
- 工事概要：兵庫県豊岡市発注 汚水貯留槽防食工事
- 事故内容：汚水貯留槽の防食被覆の修復工事において、断面修復工の施工状況の確認をするため、槽内足場の中間ステップに降りる際、貯留槽の下部まで転落した。
現場に到着した救急隊員によって救出後、病院へ救急搬送されたが後日死亡が確認された。



【状況平面図】



【状況断面図】



【状況写真】



中間ステップに降りる際、はしごから開口部へ転落した。