

事 務 連 絡
令和 7 年 10 月 10 日

都道府県下水道担当課長	殿
政令指定都市下水道担当部長 （上記、各地方整備局等経由）	殿
市町村下水道担当部長・課長 （上記、各都道府県経由）	殿
日本下水道事業団事業調整課長	殿
都市再生機構下水道担当課長	殿

国 土 交 通 省 水 管 理 ・ 国 土 保 全 局
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その 5）について
（令和 7 年 9 月 30 日 広島県廿日市市発注の工事に伴う死亡事故）

本年 9 月 30 日、広島県廿日市市発注の下水道汚水本管の施工中、誘導作業の休憩中に路側の擁壁上（高さ 0.6m 程度）に腰掛けていた状態から立ち上がろうとして、後方崖に転落、通報を受けた救急隊により救助・緊急搬送されたが、死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いします。


下水道工事における転落事故 (R7. 9. 30 広島県廿日市市)

- 発生日時： 令和7年9月30日(火) 午後3時00分頃
- 発生場所： 広島県廿日市市八坂一丁目 地内
- 報道： なし
- 工事概要： 下水道污水本管新設及び取付管設置工事 一式


【事故発生状況】

- ・ 下水道污水本管の施工中、誘導作業の休憩中に路側の擁壁上（高さ0.6m程度）に腰掛けていた状態から立ち上がろうとして、後方崖に転落した。
- ・ 目撃した材料運搬運転手が現場代理人へ報告、現地確認と同時に救急へ連絡。通報を受けた救急隊により救助・緊急搬送されたが、死亡が確認された。

【位置図】



【現況図】



【配置図】



【状況写真】

