

事 務 連 絡
令和 7 年 8 月 12 日

都道府県下水道担当課長	殿
政令指定都市下水道担当部長 （上記、各地方整備局等経由）	殿
市町村下水道担当部長・課長 （上記、各都道府県経由）	殿
日本下水道事業団事業調整課長	殿
都市再生機構下水道担当課長	殿

国 土 交 通 省 水 管 理 ・ 国 土 保 全 局
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐


下水道工事における安全対策の徹底（その 3）について
（令和 7 年 8 月 4 日東京都が事業主体である工事に伴う交通死亡事故）

本年 8 月 4 日、東京都が事業主体の下水道施設整備工事において、泥土運搬車両が泥土処分場から発進基地に戻る途中、立ち寄ったコンビニエンスストアの駐車場から車道に左折出場する際、左側から歩道を走行してきた自転車と接触し、自転車の運転者が死亡するという事故が発生しました。


本事案は、下水道工事現場内の事故ではありませんが、安全教育で現場内の作業だけでなく現場外の作業等においても事故防止教育を行い、特に自動車運転に対して安全運転の注意喚起・声掛けを行うなど、受注者に対して安全管理の徹底を指導いただき、事故の未然防止に努めていただくようお願いします。

下水道工事に関連する交通死亡事故（R7.8.4 東京都）

- 発生日：令和7年8月4日（月） 11時10分頃
- 発生場所：東京都東大和市高木三丁目
- 報道：あり（ネットニュース）
- 工事概要：円形管（泥土圧式シールド工法）φ3250mm 一式
立坑工 一式
- 事故内容：泥土運搬車両が泥土処分場から発進基地に戻る途中、立ち寄ったコンビニエンスストアの駐車場から車道に左折出場する際、左側から歩道を走行してきた自転車と接触した。
- ※詳細は捜査中
- その後、自転車の運転者は現場で死亡が確認された。



【位置図】



【状況写真】

