

現地視察会

1. 日時

令和6年6月6日(木) 13:00~17:10

2. 出席委員

勝見委員長、粟生木委員、江副委員、肴倉委員、根村委員

3. 視察箇所

(1) 早稲田大学早稲田キャンパスE棟(仮称)建設計画 解体工事

(2) 高俊興業株式会社 東京臨海エコ・プラント 【中間処理施設】

(3) 成友興業株式会社 城南島第二工場 【中間処理施設】

4. 視察概要

(1) 早稲田大学早稲田キャンパス

昭和44年に建築された築54年のSRC造（鉄骨鉄筋コンクリート）の建物解体工事を視察。解体工事で発生する建設副産物の現場分別や処理状況等について説明を受けた。

(2) 高俊興業株式会社 東京臨海エコ・プラント

混合廃棄物等の処理を行う、高俊興業株式会社の中間処理施設（東京臨海エコ・プラント）を視察。施設概要や高精度選別の再資源化システムフロー等について説明を受けた。

(3) 成友興業株式会社 城南島第二工場

建設汚泥等の処理を行う、成友興業株式会社の中間処理施設（城南島第二工場）を視察。施設概要や処理フロー、品質管理等について説明を受けた。

