

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年12月11日

リコール届出番号	4624	リコール開始日	令和元年12月12日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（コンビネーションメータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメータにおいて、メータ基板を構成する素子の生産設備の管理が不適切なため、当該素子内部に亀裂が生じているものがある。そのため、使用過程で素子内部の回路が短絡し、速度計や走行距離計等が表示されなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メータ基板の素子の製造番号を点検し、該当する場合はメータ基板を良品と交換する。		
不具合件数	15件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4624のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW51	「プリウス」	ZVW51-6108739～ZVW51-6112894 令和元年7月9日～令和元年7月31日	4,083	
			ZVW51-8068166～ZVW51-8070176 令和元年7月9日～令和元年7月26日	1,942	
	DAA-ZVW55		ZVW55-6007625～ZVW55-6008494 令和元年7月9日～令和元年7月31日	854	
			ZVW55-8070792～ZVW55-8071006 令和元年7月9日～令和元年7月26日	208	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年7月9日～令和元年7月31日	(計7,087台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。