

連絡先:自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年1月27日

リコール届出番号	4655	リコール開始日	令和2年1月27日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不適合の部位(部品名)	黄色点滅灯(取り付けカバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	道路維持作業用自動車に備える黄色点滅灯において、製造工程の指示が不適切なため、黄色点滅灯カバーを固定するボルトを取り付けていないものがある。 そのため、走行時の車体振動などにより、当該黄色点滅灯カバーが脱落し、他の交通の安全を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、黄色点滅灯カバーを固定するボルトの装着有無を確認し、ボルトが取り付けられていないものはボルトを取り付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車:ステッカ(NO. 4655)をキャブの後部窓内側左下に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDP-WA138	「WA100-8」	WA138-91314～WA138-91781 令和元年6月4日～令和元年11月6日	48	
コマツ	YDR-WA137	「WA200-8」	WA137-86152～WA137-86505 令和元年5月14日～令和元年11月27日	61	
コマツ	YDR-WA136	「WA270-8」	WA136-84361～WA136-84557 令和元年7月3日～令和元年11月8日	59	
コマツ	YDR-WA135	「WA320-8」	WA135-85999～WA135-86099 令和元年6月24日～令和元年11月12日	16	
コマツ	YDS-WA130	「WA380-8」	WA130-15768～WA130-15848 令和元年7月3日～令和元年10月24日	18	
コマツ	YDS-GD032	「GD675-6」	GD032-60601～GD032-60721 令和元年5月22日～令和元年11月19日	69	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年5月14日～令和元年11月27日	(計271台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。