

連絡先：国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号：03-5253-8111 内線42361
 国土交通省ホームページアドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年2月18日

リコール届出番号	4667	リコール開始日	令和2年2月19日
届出者の氏名又は名称	三菱ロジスネクスト株式会社 代表取締役社長 御子神 隆 問い合わせ先：品質統括室 TEL 075-956-8643		
不具合の部位（部品名）	①車両全長、②方向指示器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① フォークリフトにおいて、受注時の作業装置（フォーク等）の仕様組み合わせに伴う法規適合確認が不十分なため、全長が小型特殊自動車の範囲を超え、保安基準に適合しないおそれがある。 ② フォークリフト等において、受注時の作業装置（フォーク等）の仕様組み合わせに伴う法規適合確認が不十分なため、方向指示器の取付位置が道路運送車両の保安基準第41条（方向指示器）に定める要件に満足しないものがある。		
改善措置の内容	① 全車両、小型特殊自動車の長さ要件を満足する作業装置（フォーク等）と交換する。 ② 全車両、保安基準に満足するよう方向指示器を適切な位置に変更又は作業装置（フォーク等）を交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	販売会社の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo. 4667のステッカーを貼付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
TCM	F100	「FB30-8」 /「FB30-7」	F100-02012～F100-30934 平成23年4月1日～平成29年3月2日	7	① 3 ② 7
	B08	「704」	B08-00415～B08-30022 平成18年3月13日～平成25年8月21日	2	② 2
	EDM-B09	「705」	B09-00984～B09-01291 平成21年2月27日～平成23年8月19日	2	② 2

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
TCM	F70	「FG25N16C」	F70-10264 平成10年9月29日	1	② 1
	F71	「FD25Z16T」 /「FD25Z16C」	F71-10030 ~ F71-10173 平成8年2月28日 ~ 平成11年10月21日	5	② 5
	F77	「FB20-6」 /「FB25-6」 /「FB25-16」	F77-00540 ~ F77-02091 平成9年11月14日 ~ 平成13年1月16日	4	② 4
	F94	「FA25B」	F94-00352 平成13年8月19日	1	② 1
	F99	「FB20-7」 /「FB25-7」 /「FB25-8」	F99-05301 ~ F99-40456 平成20年2月29日 ~ 平成30年3月6日	20	② 20
	F24	「FD30Z50C」 /「FD30Z5T」	F24-73652 ~ F24-79876 平成9年1月16日 ~ 平成13年10月12日	19	② 19
	F69	「FHD30Z5C」 /「FHD30Z5T」	F69-10457 ~ F69-12600 平成8年6月21日 ~ 平成13年4月12日	4	② 4
	F73	「FHD35Z9」	F73-00320 平成8年9月21日	1	② 1
ユニキャリア	YDM-F177	「FD25T15」	F177-00221 平成29年3月9日	1	① 1
	YDN-F178	「FHD25T15」	F178-00338 ~ F178-00480 平成29年1月17日 ~ 平成30年1月22日	11	① 11
	EBT-F179	「FHGE30T15」	F179-00126 平成29年5月25日	1	① 1
	YDN-F181	「FHD30T15」	F181-00138 ~ F181-00208 平成28年6月6日 ~ 平成30年2月7日	6	① 6
	YDM-B14	「SL7」/「SL9」	B14-00156 ~ B14-00318 平成29年1月26日 ~ 平成29年12月4日	10	② 10
ニッサン フォークリフト	EBT-NUG1F2	「ニッサンフォークリフト」	NUG1F2-400118 平成26年7月16日	1	① 1 ② 1
			ニチュ三菱	YDM-KF18D	「三菱フォークリフト」
三菱	F13F	F13F-30225 平成16年10月15日	1	② 1	
	F14C	F14C-33070 ~ F14C-50713 平成7年9月20日 ~ 平成13年9月21日	4	② 4	
	F14E	F14E-33990 ~ F14E-50117 平成16年3月30日 ~ 平成19年10月26日	2	② 2	
	F16D	F16D-51802 平成19年1月10日	1	② 1	
	EDM-F16D	F16D-34007 平成21年6月24日	1	② 1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
三菱	F17B	「三菱フォークリフト」	F17B-52084 ~ F17B-52431 平成8年6月24日 ~ 平成9年3月14日	2	② 2
	F17D		F17D-00795 ~ F17D-99661 平成17年5月20日 ~ 平成20年7月29日	17	② 17
	EBT-F17D		F17D-70683 平成24年11月19日	1	② 1
	EBT-KF17D		KF17D-20070 ~ KF17D-70061 平成20年9月3日 ~ 平成23年2月3日	11	② 11
	F18B		F18B-04087 ~ F18B-58820 平成7年6月9日 ~ 平成14年5月29日	11	② 11
	F18C		F18C-50037 ~ F18C-99649 平成15年7月29日 ~ 平成20年3月11日	6	② 6
	EDM-F18C		F18C-71572 ~ F18C-73473 平成22年10月13日 ~ 平成25年2月15日	4	② 4
	EDM-KF18C		KF18C-70064 ~ KF18C-70067 平成22年3月11日 ~ 平成22年10月13日	2	② 2
	F19B		F19B-00345 平成9年4月28日	1	② 1
	F25C		F25C-52493 平成19年10月24日	1	② 1
	EBT-F34		F34-01077 平成24年9月14日	1	② 1
	EBT-KF34		KF34-80015 平成22年6月23日	1	② 1
	EDM-F37		F37-30047 平成24年2月17日	1	② 1
	FB2B		FB2B-10523 平成16年3月15日	1	② 1
	KF2B		KF2B-51060 平成7年4月24日	1	② 1
	KF2C		KF2C-50991 ~ KF2C-70262 平成13年1月19日 ~ 平成14年6月26日	5	② 5
	KF2D		KF2D-50226 ~ KF2D-70049 平成17年1月7日 ~ 平成19年5月17日	5	② 5
	KF3B		KF3B-50419 平成13年6月20日	1	② 1
	KF4A		KF4A-05382 平成7年5月8日	1	② 1
KF4B	KF4B-05160 ~ KF4B-55103 平成8年8月8日 ~ 平成14年9月26日	10	② 10		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
三菱	KF6A	「三菱フォークリフト」	KF6A-55096 ～ KF6A-55136 平成7年12月15日～平成9年7月23日	3	② 3
ニチユ	ZAF-221E	「トランサー」	221E-05803 平成24年5月10日	1	② 1
	241AC		241AC-3934 ～ 241AC-7180 平成18年6月14日～平成21年5月12日	4	② 4
	ZAF-241C		241C-00234 ～ 241C-11441 平成24年1月11日～平成28年3月28日	6	② 6
	251AC		251AC-0565 平成19年2月27日	1	① 1 ② 1
	254AA		254AA-0063 ～ 254AA-0280 平成17年10月28日～平成24年12月14日	4	② 4
(計49型式)	(計28車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成7年4月24日～平成30年3月6日	(計208台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。