

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年 6月18日

リコール届出番号	4756	リコール開始日	令和2年 6月19日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（フロントコイルスプリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションにおいて、コイルスプリングの鋼材に対する塗料の密着性が不足しているため、砂や小石を噛み込んだ場合に、塗膜が剥がれやすく、腐食が早期に進行するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、コイルスプリングが折損し、最悪の場合、タイヤと接触することでパンクして走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントコイルスプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	460件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4756のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH34S	「ワゴンR」	MH34S-183699～ MH34S-384336 平成25年4月2日～平成27年1月5日	185,774	
			MH34S-730434～ MH34S-768421 平成25年4月3日～平成26年7月31日	31,648	
			MH34S-922280～ MH34S-958476 平成25年4月3日～平成26年12月26日	23,222	
	DAA-MH44S		MH44S-100035～ MH44S-123794 平成26年7月31日～平成27年1月5日	23,405	
			MH44S-450014～ MH44S-466666 平成26年7月31日～平成26年12月26日	16,186	
	DBA-MK32S	「スペーシア」	MK32S-107042～ MK32S-150806 平成25年3月28日～平成25年11月2日	41,875	
MK32S-462759～ MK32S-518354 平成25年4月3日～平成25年11月1日			23,224		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MK32S	「スペーシア」	MK32S-830032～ MK32S-844876 平成25年5月31日～平成25年11月1日	14,774	
			DBA-HE22S	「アルト ラパン」	HE22S-261434～ HE22S-279051 平成25年4月11日～平成27年5月15日
	HE22S-416764～ HE22S-445446 平成25年4月11日～平成27年5月15日	18,452			
	HE22S-810020～ HE22S-891654 平成25年4月11日～平成27年5月18日	52,014			
	DBA-MF33S	「MRワゴン」	MF33S-207060～ MF33S-241656 平成25年4月3日～平成27年12月23日	4,843	
			MF33S-411139～ MF33S-435264 平成25年4月12日～平成27年12月24日	15,220	
			MF33S-617654～ MF33S-658138 平成25年4月3日～平成27年12月24日	19,267	
	ニッサン	DBA-MG33S	「モコ」	MG33S-223547～ MG33S-242187 平成25年4月3日～平成27年12月1日	10,408
				MG33S-412177～ MG33S-438395 平成25年4月12日～平成27年12月25日	18,622
MG33S-628223～ MG33S-701718 平成25年4月3日～平成27年12月25日				63,571	
マツダ	DBA-MJ34S	「フレア」	MJ34S-107591～ MJ34S-367249 平成25年4月2日～平成26年12月26日	17,594	
			MJ34S-703579～ MJ34S-748803 平成25年4月3日～平成26年7月31日	4,231	
			MJ34S-901404～ MJ34S-955329 平成25年4月3日～平成26年12月26日	1,837	
			DAA-MJ44S	MJ44S-100003～ MJ44S-102181 平成26年7月31日～平成26年12月26日	2,179
				MJ44S-450001～ MJ44S-451393 平成26年7月31日～平成26年12月26日	1,393
	DBA-MM32S	「フレア ワゴン」	MM32S-100025～ MM32S-108049 平成25年4月1日～平成25年11月1日	7,881	
			MM32S-500001～ MM32S-501357 平成25年7月1日～平成25年10月31日	1,357	
			MM32S-830002～ MM32S-830899 平成25年7月1日～平成25年11月1日	898	
		(計9型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年3月28日～平成27年12月25日	(計610,496台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。