

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年7月2日

リコール届出番号	4770	リコール開始日	令和2年7月3日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（無段変速機）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	無段変速機(CVT)において、制御プログラムが不適切なため、変速機構であるスチールベルトに傷がつくものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、スチールベルトが破損し走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、CVTのコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。 また、CVTコントロールユニットの故障履歴を確認し、当該不具合に至る履歴を確認した場合は、CVT本体を交換する。		
不具合件数	48件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4770のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HC26	「セレナ」	HC26-060101～HC26-090881 平成24年7月3日～平成25年12月2日	29,761	
	DAA-HFC26		HFC26-100001～HFC26-187699 平成24年7月3日～平成25年12月2日	80,558	
スズキ	DAA-SHC26	「ランディ」	HC26-904001～HC26-905227 平成24年7月12日～平成25年11月22日	1,227	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年7月3日～平成25年12月2日	(計111,546台)	