

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月16日

リコール届出番号	4829	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113
不具合の部位（部品名）	その他（トイレ用給水タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスのトイレ用金属製給水タンクにおいて、タンク固定部の強度が不足しているため、固定部が損傷してタンクが脱落することがある。そのため、タンクに固定されているトイレ用電気配線が損傷して、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	給水タンクの改善措置準備に時間を要することから、以下の措置を行う。 ①全車両、給水タンク固定部を点検し、暫定的にベルトで固定する。 なお、タンクが脱落している場合には新品タンクに交換する。 ②全車両、トイレ用電気配線の損傷有無を点検し、固定位置と配索を変更する。 なお、配線が損傷している場合には補修する。 給水タンクの改善措置が準備できた時点で、改善措置の方法を変更する。		
不具合件数	5件	事故の有無	火災2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4829のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	QRG-RU1ASCJ	「いすゞガーラ」	RU1ASC-60024～RU1ASC-62215	159	トイレ用金属製給水タンク搭載車	
	QTG-RU1ASCJ		平成24年8月6日～平成29年7月14日	50		
	2TG-RU1ASDJ		RU1ASD-60050～RU1ASD-60785			平成29年9月5日～令和2年7月14日
	ADG-RU1ESAJ		RU1ESA-60018～RU1ESA-61541			128
	PKG-RU1ESAJ		平成17年9月23日～平成22年7月30日			
	LKG-RU1ESBJ		RU1ESB-60045～RU1ESB-61381			73
QPG-RU1ESBJ	平成22年12月10日～平成29年2月7日	21				
QRG-RU1ESBJ	RU1ESD-60042～RU1ESD-60465		平成29年8月21日～令和2年4月8日			
	(計9型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年9月23日～令和2年7月14日	(計431台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。