

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年1月15日

リコール届出番号	4876	リコール開始日	令和3年 1月 18日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 機械カスタマーファースト品質本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料ろ過器)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの燃料フィルタ取付ブラケットにおいて、当該ブラケットの強度が不足しているため、エンジン等の振動により破損することがある。そのため、燃料フィルタから燃料タンクへの戻りホースが冷却ファンに接触して、最悪の場合、戻りホースが損傷し燃料がボンネット内に飛散するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料フィルタ取付ブラケットを対策品に交換する。なお、当該ブラケットが破損しているものは燃料フィルタ及び戻りホースを新品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者: 全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	XDN-MRX YDN-MRX	MR60 MR60-PC	MRX-10001 ~ MRX-20198 平成27年5月8日 ~ 令和2年5月13日	383	
		MR65 MR65-PC	MRX-30002 ~ MRX-40769 平成27年4月20日 ~ 令和2年6月2日	945	
		MR70 MR70-PC	MRX-50001 ~ MRX-60602 平成27年4月18日 ~ 令和2年6月1日	978	
	YDN-MWY	M720W	MWY-10001 ~ MWY-10256 平成29年11月9日 ~ 令和2年5月26日	247	
	XDN-MRX YDN-MRX	GV60 GVK60	MRX-10009 ~ MRX-20195 平成27年9月9日 ~ 令和2年4月10日	55	
		GV65 GVK65	MRX-30007 ~ MRX-40752 平成27年6月26日 ~ 令和2年5月19日	83	
		GV70 GVK70	MRX-50034 ~ MRX-60575 平成27年9月8日 ~ 令和2年5月20日	96	
		T2.65	MRX-30009 ~ MRX-40772 平成27年6月26日 ~ 令和2年6月4日	439	
	(計3型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月18日 ~ 令和2年6月4日	(計3226台)	

[注意事項]

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
 本件は、平成31年4月24日付、届出番号「4490」にてリコール届出を行ったものですが、
 新たな原因が判明したため、新たに届出するものです。