

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年1月22日

リコール届出番号	4871	リコール開始日	令和3年1月22日		
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 増田 長盛 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合品の部位(部品名)	電気装置 (エンジンハーネス)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕用トラクタのエンジンハーネスにおいて、配策指示が不適切なため、当該ハーネスとエンジンマウントブラケットが干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動等によりハーネス内の電線を保護するコルゲートチューブのすり割りが開き、電線の被膜がエンジンマウントブラケットと接触し、最悪の場合、配線が損傷しエンジンが停止や前照灯が不点灯等に至るおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、エンジンハーネスの当該箇所に保護チューブを追加する。なお、ハーネス内の電線の被膜が損傷している場合は、新品に交換する。				
不適合件数	7件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo.4871のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「YT463」	S0001-100001 ~ S0001-100394 平成27年8月19日 ~ 平成28年7月13日	343	
		「YT470」	S0001-400001 ~ S0001-400439 平成27年8月10日 ~ 平成28年5月18日	348	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年8月10日 ~ 平成28年7月13日	(計691台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。