

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年1月28日

リコール届出番号	4880	リコール開始日	令和3年1月29日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	乗降口（扉）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスの乗降開閉機構の検知器（光電装置）において、光電管への外的要因に対する検討が不十分なため、水の付着や外乱光等により、当該光電装置が誤検知を起こし、扉が開閉できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、光電管および光電リレーを対策品に交換し、光軸の調整を行う。		
不具合件数	173件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2DG-LV290N3 2KG-LV290N3 2PG-LV290N3 2RG-LV290N3 2TG-LV290N3	「エルガ」	LV290N3-7000002～LV290N3-7000809 令和元年7月30日～令和2年11月10日	752	
	2KG-LV290Q3 2PG-LV290Q3 2RG-LV290Q3 2TG-LV290Q3		LV290Q3-7000002～LV290Q3-7000193 令和元年7月31日～令和2年11月20日	172	
	2KG-LR290J4	「エルガミオ」	LR290J4-7000153～LR290J4-7000422 令和元年8月26日～令和2年11月17日	263	
	(計10型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年7月30日～令和2年11月20日	(計1,187台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。