

令和3年2月19日
自動車局
審査・リコール課

いすゞギガ10型式における騒音規制区分の修正

いすゞ自動車(株)のギガ(計10型式、計約1,500台)に関し、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されている騒音規制区分に誤りがあることが判明しました。

当該車両については、騒音基準を満たすものの、次回車検の際等に騒音カテゴリを訂正した車検証を交付します。

1. 車検証の訂正内容

車名・通称名	型式	台数	正	誤
いすゞ・ギガ	2KG-CXM60CT	約1,500台	H28年騒音規制車 騒音カテゴリ N3B1A	H28年騒音規制車 騒音カテゴリ N3C1A
	2KG-CYL60C			
	2KG-CXZ60CT			
	2KG-CYY60CY			
	2KG-CVR60C			
	2KG-CXG60CT			
	2KG-CXG60C			
	2KG-CYG60CM			
	2KG-CXE60C			
	2KG-CYE60CM			

2. 原因

平成29年における型式認証申請の際、申請者(いすゞ)から騒音規制区分が誤って申請されたものですが、交通安全環境研究所も確認漏れがあったことによるものです。

3. 再発防止策

交通安全環境研究所において、本年より申請書面のチェック体制の強化を図るとともに、より確実に申請書面を確認できるよう必要な対策を講じます。

4. 車検証の訂正について

次回車検の際に、訂正された車検証を交付します。また、次回車検までに車検証を変更する場合、取扱い販売店にご相談ください。

なお、対象の詳細については下記いすゞHPを確認してください。

URL: <https://www.isuzu.co.jp/recall/others/210219.html>

(問い合わせ先)

国土交通省自動車局審査・リコール課 手塚・伊藤

代表: 03-5253-8111 (内線 42312, 42314) 直通: 03-5253-8595

FAX: 03-5253-1640