

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年3月22日

リコール届出番号	4915	リコール開始日	令和3年3月23日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 富安 司郎 〔 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 〕		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（クラッチディスク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの動力伝達装置において、走行制御プログラムが不適切なため、重けん引作業時の発進操作により、クラッチディスクが異常摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該クラッチディスクの摩耗が早期に進行し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行制御プログラムを対策プログラムに書き換える。また、クラッチディスクの摩耗量を確認し、基準以上の摩耗がある場合は、クラッチユニットの交換を行う。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 4915 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	YDR-T262F	TJW1233	T262F-000001～T262F-000276 平成30年9月8日～令和3年2月9日	276	
キセキ	YDR-T262F	MF4512J	T262F-300001～T262F-300013 平成31年4月10日～令和3年2月17日	13	
キセキ	YDR-T263F	TJW1153	T263F-000001～T263F-000073 平成31年1月5日～令和3年2月20日	73	
キセキ	YDR-T263F	MF4511J	T263F-300001 令和2年4月8日	1	
キセキ	YDR-T270F	TJW1303	T270F-000001～T270F-000022 令和2年2月4日～令和3年2月16日	22	
	(計3型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年9月8日～令和3年2月20日	(計385台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。