

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年3月31日

リコール届出番号	4927	リコール開始日	令和3年4月1日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（タイロッド）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低床式2軸の大型トラックのかじ取り装置において、前前軸タイロッド左側のクランプボルト／ナットの締付けトルクが不適切なため、クランプの締付力が低下するものがある。そのため、タイロッドエンド部のねじ部にガタが生じ、泥水や融雪剤などが浸入し、そのままの状態で使用を続けると、タイロッドエンド部のねじ山が損傷して、最悪の場合、タイロッドエンド部からタイロッドが抜けて操舵不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前前軸タイロッド一式を良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：全ユーザーを把握しているため周知の措置はとらない。 ・ 弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CG5CA	「クオン」	JNCMB02G0HU025274 ～ JNCMB02G1JU028724 平成29年8月1日 ～ 平成29年11月27日	12	
	2PG-CG5CL		JNCMBP0G8JU027565 平成29年11月28日	1	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月1日 ～ 平成29年11月28日	(計13台)	

本届出は、平成30年6月5日付け届出番号「4280」にてリコール届出を行ったものであるが、対象範囲を追加し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。