

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年5月14日

リコール届出番号	4953	リコール開始日	令和3年 5月 14日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 機械カスタマーファースト品質本部 TEL:072-241-1225	
不具合の部位(部品名)	原動機(アクセルペダル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのアクセルペダル戻しスプリングにおいて、製造上の工程が不適切なものがある。そのため、トラクタ使用中に同スプリングが破損し、アクセルペダルから足を離してもペダルが戻らず、速度が低下しなくなるおそれがある。なお、クラッチとブレーキの操作を行うことにより、車両を停止させることはできる。		
改善措置の内容	全車両、アクセルペダルの戻しスプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	YDP-MRB	MR800	MRB-10001 ~ MRB-10141	122	
		MR800-PC	平成31年2月1日 ~ 令和3年1月13日		
		MR900	MRB-30001 ~ MRB-30082	72	
		MR900-PC	平成31年2月6日 ~ 令和2年12月22日		
		GV800	MRB-10025 ~ MRB-10120	6	
		GVK800	令和元年6月7日 ~ 令和2年7月4日		
		GV900	MRB-30063 ~ MRB-30084	6	
		令和元年11月11日 ~ 令和2年12月17日			
	YDR-MRA	MR1000	MRA-50007 ~ MRA-50527 平成31年1月30日 ~ 令和2年12月25日	414	
		MR1000-PC			
		MR1000A			
		MR1000A-PC			
	YDP-MRD	GV1000	MRA-50027 ~ MRA-50533	33	
		GVK1000	令和元年5月11日 ~ 令和3年1月13日		
		MR800H	MRD-10001 ~ MRD-20052	42	
		MR800H-PC	令和元年11月7日 ~ 令和3年1月21日		
		MR900H	MRD-30001 ~ MRD-40022	20	
		MR900H-PC	令和元年11月8日 ~ 令和2年12月24日		
		GV800H	MRD-10003 ~ MRD-20039	3	
	GVK800H	令和2年1月16日 ~ 令和2年9月9日			
	YDR-MRC	GV900H	MRD-40023 令和3年1月11日	1	
MR1000H		MRC-50001 ~ MRC-60100	90		
MR1000H-PC		令和元年10月25日 ~ 令和3年2月1日			
MR1050H		MRC-70006 ~ MRC-80221	170		
MR1050H-PC		令和元年10月24日 ~ 令和3年2月2日			
GV1000H		MRC-60045 令和2年5月19日	1		
GV1050H		MRC-70017 ~ MRC-80207	7		
GVK1050H	令和2年1月30日 ~ 令和2年12月17日				
(計4型式)	(計14車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年1月30日 ~ 令和3年2月2日	(計987台)		

[注意事項]

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。