

## 少数台数の改善対策届出の公表について (令和3年4月分)

改善対策対象が少数である100台未満の届出について、令和3年4月は2件の届出がありましたので公表します。

## 1. 届出者：株式会社豊田自動織機

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月26日	611	車名：トヨタ 型式：ZAF-8FBE18 通称名：トヨタ ジェネオーE	2	令和2年10月16日～ 令和2年10月21日
不具合の部位等		アウターマスト構成品のティルトシリンダー取付けブラケットの溶接が不適切であるため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態、荷役作業を繰り返した場合、当該ブラケットの溶接部が破断し、荷役作業ができなくなるおそれがある。		

## 2. 届出者：株式会社小松製作所

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月28日	612	車名：コマツ 型式：YDS-GD032 通称名：GD675-6	72	令和2年7月20日～ 令和2年12月14日
不具合の部位等		グレーダの昇降用ステップを車体に固定するブラケットにおいて、部品の溶接作業が不適切なため、溶け込み不足のものがある。そのため、運転時の振動等により溶接が剥がれ、外装でステップを支える状態となり、乗員の昇降に外装が耐えられなくなると、外装が変形し、乗員が転落するおそれがある。		

【参考】

●令和3年4月の改善対策届出件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	3 (+1)	1 (-1)	2 (+2)
輸入車	0 (-1)	0 (-1)	0 (±0)
計	3 (±0)	1 (-2)	2 (+2)

※ ( ) 内は、対前年同月比

●令和3年度の改善対策総届出件数及び総対象台数

<速報値>

	届出件数			対 象 台 数		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	3(+1)	0(-1)	3(±0)	20,074(+14,096)	0(-12,556)	20,075(+1,540)
小計	3(+1)	0(-1)	3(±0)	20,074(+14,096)	0(-12,556)	20,075(+1,540)

※ ( ) 内は、対前年同月比