

改善箇所説明図

【代表例】 コマツ・YDM-WA133（通称名：WA40-8、キャブ仕様）



注： は、交換部品を示す

〔ショベル・ローダのキャブ仕様において、側面ガラスにレンタル会社の車両管理番号のシールが貼り付けられているものがある。そのため、保安基準第29条(窓ガラスの基準)に適合しないおそれがある。〕

改善措置の内容

対象車両のシール貼り付け位置を確認し、側面ガラスに貼り付けられていた場合はシールを剥がし、側面ガラス以外の板金部に貼り付ける。

識別：側面ガラスのシール有無で識別する。