

連絡先: 国土交通省 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42361  
 国土交通省 ホームページアドレス: <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年7月7日

リコール届出番号	外-3242	リコール開始日	令和3年7月9日	
届出者の氏名又は名称	キャタピラージャパン合同会社 代表社員キャピラー・ワーク・ツールズ社 職務執行者 塚本 恵		問い合わせ先: キャタピラージャパン合同会社 小型製品 ローダーマーケティング TEL: (045)682-3800	
不具合の部位(部品名)	走行装置(走行用油圧ポンプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダの走行用油圧ポンプにおいて、内部の斜板を支えるベアリングの形状にばらつきが大きいものがある。そのままの状態で使用を続けるとベアリングが破損し、走行用の油圧が意図通りに出力されなくなり、最悪の場合は走行ができなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、良品のベアリングを取り付けたポンプと交換する。			
不具合件数	1件	事故の有無	無し	
発見の動機	キャタピラー社からの情報による			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者 ダイレクトメール若しくは電話で通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備業者 使用者の全てを把握しているため、周知させるための措置はとらない。</li> <li>・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下に、実施済みであることを示す旨のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	YDP-H22	「910M」	CAT0910MAH2201580～CAT0910MEH2201986 令和元年8月7日～令和2年5月12日	275台	
キャタピラー	YDP-H24	「914M」	CAT0914MLH2401192～CAT0914MEH2401270 令和元年11月29日～令和2年1月23日	3台	
キャタピラー	YDR-H26	「918M」	CAT0918MAH2600980～CAT0918MPH2601166 令和元年8月26日～令和2年1月23日	49台	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年8月26日～令和2年9月14日	327台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。