

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42361

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年7月20日

リコール届出番号	外-3251	リコール開始日	令和3年7月20日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 大極 司	製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	エンジン(エンジン・コントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン・コントロールユニットにおいて、エンジン制御プログラムの異常判定の設定が不適切なため、加減速時のアクセル操作やマニュアルモードによる変速操作を不適切な加減速操作と認識し、コントロールユニット異常を検出することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にエンジン警告灯が点灯するとともに、フェイルセーフモードに移行し、エンジン出力が制限されるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御プログラムを対策プログラムに書き換える		
不具合件数	16件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ルノー	ABA-BBM5P	メガヌR.S.	VF1RFB006J0775193~VF1RFB009L0805788 平成30年1月23日~令和2年1月10日	724	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月23日~令和2年1月10日	(計724台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。