

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年7月29日

リコール届出番号	4995	リコール開始日	令和3年7月30日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	制動装置（電動式駐車ブレーキ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動式駐車ブレーキにおいて、駆動モーターに接続するケーブル先端部の強度が不足しているため、停車前に駐車ブレーキを作動させるとケーブル先端部が損傷することがある。そのため、駆動モーターの動力が伝達できなくなり、警告灯が点灯するとともに駐車ブレーキが作動しなくなり、駐車中の車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ケーブル一式を対策品に交換する。		
不具合件数	44件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	TSG-XKC605M	「日野デューロ」	XKC605-0001762～XKC605-0001948 平成28年5月17日～平成30年11月29日	36	電動式駐車ブレーキ搭載車。
	TSG-XKC645M		XKC645-0001092～XKC645-0001139 平成28年5月24日～平成30年8月29日	30	
	TSG-XKC655M		XKC655-0001074～XKC655-0001144 平成28年5月18日～平成30年11月30日	66	
	TSG-XKU600M		XKU600-0001750～XKU600-0001980 平成28年5月6日～平成30年11月19日	216	
	TSG-XKU600X				
	TSG-XKU605M		XKU605-0001358～XKU605-0001419 平成28年7月11日～平成30年11月8日	39	
	TSG-XKU640M		XKU640-0001065～XKU640-0001072 平成28年8月9日～平成30年7月30日	6	
	TSG-XKU645M		XKU645-0001057～XKU645-0001064 平成28年5月23日～平成30年6月27日	7	
	TSG-XKU650M		XKU650-0001301～XKU650-0001709 平成28年5月17日～平成30年10月27日	75	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	TSG-XKU655M	「日野デュートロ」	XKU655-0001186～XKU655-0001239 平成28年5月7日～平成30年11月28日	33	電動式 駐車ブレーキ搭載車。
	TSG-XKU700M		XKU700-0001190～XKU700-0001278 平成28年7月28日～平成29年10月30日	53	
	TSG-XKU702M		XKU702-0001001～XKU702-0001024 平成29年11月1日～平成30年10月17日	22	
	TSG-XKU710M		XKU710-0002593～XKU710-0002957 平成28年5月13日～平成30年11月2日	226	
	TSG-XKU712M		XKU712-0001001～XKU712-0001199 平成29年9月22日～平成30年11月30日	159	
	TSG-XKU720M		XKU720-0001474～XKU720-0001569 平成28年5月11日～平成30年4月2日	63	
	TSG-XKU722M		XKU722-0001002～XKU722-0001026 平成29年11月10日～平成30年9月17日	22	
	TKG-XZC600M		XZC600-0007569～XZC600-0012686 平成28年5月25日～平成30年11月30日	1,188	
	TKG-XZC605M		XZC605-0013362～XZC605-0023064 平成28年4月28日～平成30年11月30日	2,314	
	TPG-XZC605M				
	TKG-XZC610T		XZC610-0006767～XZC610-0009756 平成28年5月23日～平成30年12月10日	402	
	TPG-XZC610T				
	TKG-XZC630T		XZC630-0001784～XZC630-0002127 平成28年5月24日～平成30年12月6日	75	
	TPG-XZC630T				
	TKG-XZC645M		XZC645-0003345～XZC645-0004654 平成28年5月6日～平成30年11月30日	347	
	TPG-XZC645M				
	TKG-XZC655M		XZC655-0003471～XZC655-0005274 平成28年5月6日～平成30年11月29日	684	
	TPG-XZC655M				
	TKG-XZC675M		XZC675-0002867～XZC675-0004245 平成28年6月7日～平成30年11月29日	350	
	TKG-XZC675T				
TKG-XZC710M	XZC710-0002813～XZC710-0004039 平成28年5月12日～平成30年11月29日	200			
TPG-XZC710M					
2KG-XZU600F	XZU600-0013285～XZU600-0022340 平成28年4月28日～平成30年11月30日	6,837			
TKG-XZU600E					
TKG-XZU600F					
TKG-XZU600M					
TKG-XZU600T					
TKG-XZU600X					
TPG-XZU600E					
TPG-XZU600M					
TPG-XZU600X					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	TKG-XZU602F	「日野デュートロ」	XZU602-0001001～XZU602-0001149 平成29年5月19日～平成30年11月29日	132	電動式 駐車ブレーキ搭載車。
	TKG-XZU605M TPG-XZU605M		XZU605-0013247～XZU605-0023810 平成28年4月28日～平成30年11月30日	2,771	
	TKG-XZU610T TPG-XZU610T		XZU610-0002666～XZU610-0003797 平成28年4月28日～平成30年11月27日	469	
	TKG-XZU620T TPG-XZU620T		XZU620-0010371～XZU620-0016803 平成28年4月28日～平成30年12月3日	1,497	
	TKG-XZU630T		XZU630-0003001～XZU630-0004098 平成28年5月19日～平成30年11月30日	275	
	2KG-XZU640F TKG-XZU640F TKG-XZU640M TPG-XZU640M		XZU640-0004928～XZU640-0006342 平成28年5月7日～平成30年11月28日	612	
	TKG-XZU642F TPG-XZU642F		XZU642-0001001～XZU642-0001298 平成29年5月10日～平成30年11月30日	267	
	TKG-XZU645M TPG-XZU645M		XZU645-0002774～XZU645-0004908 平成28年5月6日～平成30年11月30日	737	
	2KG-XZU650F TKG-XZU650F TKG-XZU650M TPG-XZU650M		XZU650-0008510～XZU650-0010858 平成28年5月6日～平成30年11月30日	888	
	TKG-XZU652F TKG-XZU652M		XZU652-0001001～XZU652-0001393 平成29年4月28日～平成30年11月28日	320	
	TKG-XZU655M TPG-XZU655M		XZU655-0005811～XZU655-0010661 平成28年4月28日～平成30年11月30日	1,793	
	TKG-XZU675M TKG-XZU675T		XZU675-0006610～XZU675-0010553 平成28年6月2日～平成30年12月7日	1,525	
	TKG-XZU685M		XZU685-0005610～XZU685-0008519 平成28年6月2日～平成30年11月30日	919	
	TKG-XZU695M		XZU695-0003050～XZU695-0004574 平成28年6月2日～平成30年11月30日	406	
	2KG-XZU700M 2KG-XZU700X TKG-XZU700M TKG-XZU700X TPG-XZU700M		XZU700-0006318～XZU700-0009493 平成28年5月11日～平成30年11月30日	1,490	
	TKG-XZU702M TPG-XZU702M		XZU702-0001001～XZU702-0001295 平成29年5月8日～平成30年11月26日	155	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2KG-XZU710M	「日野デュートロ」	XZU710-0018740～XZU710-0027072	3,376	電動式 駐車ブレーキ搭載車。
	TDG-XZU710M		平成28年5月12日～平成30年12月3日		
	TKG-XZU710M				
	TPG-XZU710M				
	TDG-XZU712M	XZU712-0001001～XZU712-0004979	1,951		
	TKG-XZU712M			平成29年5月8日～平成30年11月30日	
	TPG-XZU712M				
	2KG-XZU720M	XZU720-0011896～XZU720-0016486	2,258		
	TDG-XZU720M			平成28年5月12日～平成30年11月30日	
	TKG-XZU720M				
TPG-XZU720M					
TDG-XZU722M	XZU722-0001005～XZU722-0003959	1,218			
TKG-XZU722M			平成29年5月8日～平成30年11月30日		
TPG-XZU722M					
2KG-XZU730M	XZU730-0002118～XZU730-0002702	363			
TDG-XZU730M			平成28年5月11日～平成30年11月30日		
TKG-XZU730M					
TDG-XZU732M	XZU732-0001001～XZU732-0001200	104			
TKG-XZU775M	XZU775-0002310～XZU775-0003154		369		
		平成29年5月12日～平成30年11月29日			
トヨタ	TSG-XKC605	「トヨタ タ`イ 200」 「トヨタ タ`イ 300」	XKC605-0001808～XKC605-0001941	5	
	TSG-XKC655		XKC655-0001088		1
		TSG-XKU600A		XKU600-0001959	
	TSG-XKU605		XKU605-0001366～XKU605-0001408		3
		TSG-XKU650		XKU650-0001504～XKU650-0001710	
	TSG-XKU655		XKU655-0001200～XKU655-0001205		3
		TSG-XKU700		XKU700-0001268～XKU700-0001282	
	TSG-XKU710		XKU710-0002793～XKU710-0002945		3
		TSG-XKU712		XKU712-0001118～XKU712-0001197	
				平成28年10月3日～平成30年10月4日	
			平成28年10月13日		
			平成30年8月8日		
			平成28年10月14日～平成30年8月6日		
			平成29年4月25日～平成30年11月9日		
			平成28年11月24日～平成29年1月12日		
			平成29年8月21日～平成30年4月10日		
			平成29年4月25日～平成30年3月23日		
			平成30年6月22日～平成30年11月8日		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	TSG-XKU720	「トヨタ ダイナ 200」 「トヨタ ダイナ 300」	XKU720-0001485～XKU720-0001540 平成 28 年 9 月 6 日～平成 29 年 8 月 4 日	4	電動式 駐車ブレーキ搭載車。
	TSG-XKU722	「トヨタ ダイナ 400」 「トヨタ トヨース G25」	XKU722-0001016～XKU722-0001033 平成 30 年 6 月 15 日～平成 30 年 11 月 29 日	4	
	TKG-XZC600	「トヨタ トヨース G35」 「トヨタ トヨース G45」	XZC600-0010527～XZC600-0012683 平成 30 年 1 月 25 日～平成 30 年 11 月 30 日	841	
	TKG-XZC605		XZC605-0013739～XZC605-0023030 平成 28 年 6 月 15 日～平成 30 年 11 月 28 日	31	
	TPG-XZC605				
	TKG-XZC610D		XZC610-0008013～XZC610-0008217 平成 29 年 9 月 25 日～平成 29 年 11 月 9 日	3	
	TPG-XZC610D				
	TKG-XZC645		XZC645-0003724～XZC645-0004620 平成 29 年 2 月 21 日～平成 30 年 11 月 15 日	29	
	TPG-XZC645				
	TPG-XZC655		XZC655-0004890～XZC655-0005200 平成 30 年 6 月 20 日～平成 30 年 10 月 4 日	19	
	TKG-XZC675		XZC675-0002991～XZC675-0004250 平成 28 年 8 月 2 日～平成 30 年 12 月 3 日	190	
	TKG-XZC675D				
	2KG-XZU600W		XZU600-0013287～XZU600-0022330 平成 28 年 4 月 28 日～平成 30 年 11 月 30 日	487	
	TKG-XZU600A				
	TKG-XZU600H				
	TKG-XZU600W				
	TPG-XZU600				
	TPG-XZU600A				
	TPG-XZU600H				
	TKG-XZU602W		XZU602-0001044～XZU602-0001102 平成 29 年 11 月 29 日～平成 30 年 6 月 14 日	8	
	TKG-XZU605		XZU605-0015162～XZU605-0022598 平成 28 年 10 月 7 日～平成 30 年 8 月 24 日	13	
TPG-XZU605					
TKG-XZU610D		XZU610-0003269～XZU610-0003627 平成 29 年 9 月 14 日～平成 30 年 8 月 8 日	3		
TPG-XZU610D					
TKG-XZU620D		XZU620-0011129～XZU620-0016652 平成 28 年 8 月 12 日～平成 30 年 10 月 30 日	12		
TPG-XZU620D					
TKG-XZU640		XZU640-0005084～XZU640-0005792 平成 28 年 7 月 12 日～平成 29 年 7 月 17 日	7		
TKG-XZU640W					
TPG-XZU640					
TKG-XZU642W		XZU642-0001117 平成 29 年 11 月 24 日	1		
TKG-XZU645		XZU645-0003153～XZU645-0004840 平成 28 年 11 月 29 日～平成 30 年 11 月 7 日	24		
TPG-XZU645					
TKG-XZU650W		XZU650-0008789～XZU650-0008796 平成 28 年 8 月 9 日～平成 28 年 8 月 12 日	3		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	TKG-XZU655	「トヨタ ダイヤ 200」	XZU655-0007135～XZU655-0010658	98	電動式 駐車ブレーキ搭載車。
	TPG-XZU655	「トヨタ ダイヤ 300」	平成 29 年 2 月 24 日～平成 30 年 11 月 29 日		
	TKG-XZU675	「トヨタ ダイヤ 400」	XZU675-0007272～XZU675-0010384	20	
	TKG-XZU675D	「トヨタ トヨース G25」	平成 28 年 10 月 20 日～平成 30 年 10 月 31 日		
	TKG-XZU685	「トヨタ トヨース G35」	XZU685-0005729～XZU685-0008414	19	
		「トヨタ トヨース G45」	平成 28 年 6 月 30 日～平成 30 年 10 月 27 日		
	TKG-XZU695		XZU695-0003278～XZU695-0004562	74	
			平成 28 年 9 月 14 日～平成 30 年 11 月 26 日		
	2KG-XZU700		XZU700-0006602～XZU700-0009279	6	
	TKG-XZU700		平成 28 年 7 月 11 日～平成 30 年 10 月 4 日		
	TKG-XZU702		XZU702-0001019～XZU702-0001030	2	
			平成 29 年 6 月 8 日～平成 29 年 6 月 28 日		
	2KG-XZU710		XZU710-0019124～XZU710-0026775	8	
	TDG-XZU710		平成 28 年 6 月 9 日～平成 30 年 10 月 16 日		
	TKG-XZU710				
	TPG-XZU710				
TKG-XZU712		XZU712-0002311～XZU712-0004527	7		
TPG-XZU712		平成 29 年 11 月 17 日～平成 30 年 9 月 17 日			
2KG-XZU720		XZU720-0012104～XZU720-0016278	22		
TDG-XZU720		平成 28 年 6 月 13 日～平成 30 年 10 月 1 日			
TKG-XZU720					
TDG-XZU722		XZU722-0001144～XZU722-0003942	20		
TKG-XZU722		平成 29 年 5 月 26 日～平成 30 年 11 月 28 日			
TPG-XZU722					
2KG-XZU730		XZU730-0002616	1		
		平成 30 年 7 月 2 日			
TDG-XZU732		XZU732-0001167	1		
		平成 30 年 7 月 31 日			
	(計 159 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 28 年 4 月 28 日～平成 30 年 12 月 10 日	(計 39, 351 台)	

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある 車台番号の範囲	対象車の台数	備考
日野	TSG-XKU600M TQG-XKU600X TSG-XKU600X	「日野 デュトロ」	XKU600-0001392～XKU600-0001705 平成 25 年 6 月 21 日～平成 27 年 10 月 27 日	12	

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある 車台番号の範囲	対象車の台数	備考
日野	TQG-XKU650M	「日野デュートロ」	XKU650-0001174 平成 26 年 7 月 29 日	1	
	TQG-XKU655M TSG-XKU655M		XKU655-0001153～XKU655-0001171 平成 26 年 11 月 22 日～平成 27 年 9 月 29 日	2	
	TSG-XKU700M		XKU700-0001147 平成 27 年 11 月 19 日	1	
	TQG-XKU710M TSG-XKU710M		XKU710-0001935～XKU710-0002546 平成 25 年 5 月 8 日～平成 28 年 2 月 15 日	6	
	TSG-XKU720M		XKU720-0001338 平成 26 年 12 月 2 日	1	
	TKG-XZC605M		XZC605-0011278～XZC605-0013299 平成 27 年 8 月 24 日～平成 28 年 4 月 13 日	3	
	TKG-XZC610T		XZC610-0006531～XZC610-0006540 平成 28 年 1 月 19 日～平成 28 年 1 月 22 日	2	
	TKG-XZC630T		XZC630-0001690 平成 27 年 7 月 13 日	1	
	TKG-XZC645M		XZC645-0003145 平成 27 年 10 月 1 日	1	
	TKG-XZC655M		XZC655-0002152～XZC655-0003254 平成 26 年 6 月 19 日～平成 27 年 11 月 30 日	12	
	TKG-XZC675M		XZC675-0002384 平成 27 年 6 月 9 日	1	
	SKG-XZU600M SKG-XZU600X TKG-XZU600X TKG-XZU600E TKG-XZU600F		XZU600-0001452～XZU600-0013061 平成 23 年 9 月 13 日～平成 28 年 3 月 28 日	83	
	TKG-XZU605M SKG-XZU605M		XZU605-0002365～XZU605-0011828 平成 24 年 2 月 22 日～平成 27 年 10 月 23 日	8	
	TKG-XZU610T		XZU610-0002499 平成 27 年 10 月 9 日	1	
	TKG-XZU620T		XZU620-0008256～XZU620-0009923 平成 27 年 4 月 28 日～平成 28 年 2 月 5 日	11	
	TKG-XZU630T		XZU630-0002659～XZU630-0002847 平成 27 年 5 月 14 日～平成 27 年 11 月 10 日	4	
	TKG-XZU640M TKG-XZU640F		XZU640-0002564～XZU640-0004802 平成 25 年 7 月 30 日～平成 28 年 2 月 2 日	6	
	TKG-XZU645M		XZU645-0002133～XZU645-0002427 平成 27 年 5 月 13 日～平成 27 年 10 月 21 日	3	

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある 車台番号の範囲	対象車の台数	備考
日野	TKG-XZU650M TKG-XZU650F	「日野デュートロ」	XZU650-0004010～XZU650-0008016 平成25年7月2日～平成27年10月27日	8	
	TKG-XZU655M		XZU655-0003419～XZU655-0005443 平成26年9月30日～平成28年3月2日	8	
	TKG-XZU675M TKG-XZU675T		XZU675-0003709～XZU675-0006472 平成26年2月3日～平成28年4月14日	10	
	TKG-XZU685M		XZU685-0002917～XZU685-0005277 平成25年8月23日～平成27年12月4日	6	
	TKG-XZU695M		XZU695-0002800～XZU695-0002894 平成27年11月16日～平成28年2月17日	2	
	TKG-XZU700M TKG-XZU700X		XZU700-0002281～XZU700-0006201 平成25年5月15日～平成28年4月11日	11	
	TKG-XZU710M		XZU710-0007054～XZU710-0018432 平成25年7月12日～平成28年4月6日	27	
	TKG-XZU720M TDG-XZU720M		XZU720-0005274～XZU720-0010656 平成25年8月30日～平成27年10月31日	16	
	TKG-XZU775M		XZU775-0001768 平成26年8月22日	1	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換修理用部品として出荷したもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
電動式駐車 ブレーキ	46300-37051	平成28年4月27日～平成29年6月27日	5	
	46300-37052	平成29年6月28日～平成30年11月6日	21	
	46300-37061	平成28年6月1日～平成29年6月27日	3	
	46300-37062	平成29年6月28日～平成30年11月6日	3	
	46300-37071	平成28年5月11日～平成29年6月27日	1	
	46300-37072	平成29年6月28日～平成30年11月2日	2	
合計			35個	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ・過去に改善仕様の補給品に交換された車両は点検のみを行います。