


# 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

リリースバルブ



エンジンの油圧を調整するリリースバルブにおいて、組立作業が不適切なため、リリースバルブの構成部品が脱落し、エンジンの油圧が低下する場合があります。そのため、油圧警告灯が点灯するとともにエンジンが潤滑不良となり、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

**改善の内容** 全車両、リリースバルブを良品に交換する。リリースバルブの構成部品に脱落が認められた場合は、エンジン内部を点検し損傷部位を交換する。

注：  は、交換部品を示す。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置付近に白色ペイントを塗布する。