

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42361)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年8月24日

リコール届出番号	外-3272	リコール開始日	令和3年8月24日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	その他の装置 (助手席エアバッグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側前面エアバッグのインフレーター (膨張装置) において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席側前面エアバッグインフレーターを対策品に交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
Chevrolet	「不明」	「Tahoe」	1GNFK13J38J147179 ~ 1GNSK6E00BR326241 平成19年8月1日～平成23年7月31日	72	
		「Avalanche」	3GNTK7E39BG262088 ~ 3GNTK7E3XBG284388 平成22年8月1日～平成23年7月31日	8	
		「Silverado」	1GCSKPEA3AZ142031 ~ 1GCRK9EA6BZ305928 平成21年8月1日～平成23年7月31日	43	
Cadillac	「不明」	「Escalade」	1GYFK63878R138905 ~ 1GYS47EF5BR317963 平成19年8月1日～平成23年7月31日	151	
キャデラック		「エスカレード」	1GYS47EF6CR200765 ~ 1GYS47EF7ER228819 平成24年3月19日～平成27年1月27日	120	
	(計 5 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年8月1日～平成27年1月27日	(計 394 台)	

注意事項
 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。