

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年 8月 26日

リコール届出番号	5000	リコール開始日	令和3年 8月 26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 代表取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	補助制動装置 (永久磁石式リターダ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンのリターダにおいて、プロペラシャフトを取付けるフランジを固定するナット部のかしめ加工が不完全なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナット及びフランジが脱落して動力が伝達できなくなり、最悪の場合、リターダが破損し、破損した部品が道路上に落下して他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フランジ固定ナットのかしめ加工の状態を確認する。かしめ加工が不完全な場合には、固定ナットを新品に交換し、固定する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知のための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に「No.5000」のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	YDS-KRC016	「カトウ KR-50H 型 ラフター」	KRC016-0052～KRC016-1132 平成 28 年 6 月 10 日～平成 30 年 12 月 21 日	466 台	
	YDS-KRC017	「カトウ KR-25H 型 ラフター」	KRC017-0053～KRC017-1053 平成 28 年 8 月 2 日～平成 30 年 12 月 26 日	440 台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 28 年 6 月 10 日～平成 30 年 12 月 26 日	(計 906 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。