

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月13日

リコール届出番号	5004	リコール開始日	令和3年9月14日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL0120-106558		
不具合の部位（部品名）	その他（トイレ用給水タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスのトイレ用金属製給水タンクにおいて、タンク固定部の強度が不足しているため、固定部が損傷してタンクが脱落することがある。そのため、タンクに固定されているトイレ用電気配線が損傷して、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、給水タンクを固定ベルトで固定する。 ②全車両、トイレ用電気配線の損傷有無を点検し、固定位置と配索を変更する。 なお、配線が損傷している場合には補修する。		
不具合件数	3件	事故の有無	火災1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問またはダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 なお、令和2年10月16日付け「届出番号4828」の実施済車両については、「届出番号4828」の作業実施済み識別をもって「届出番号5004」の恒久措置を実施済みとする。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BJG-RU1ASAR	「日野レガ」	RU1ASA-40020～RU1ASA-40025 平成21年7月16日～平成21年11月2日	4	トイレ用金属製給水タンク搭載車
	QQG-RU1ASBR		RU1ASB-40024～RU1ASB-40075 平成24年5月31日～平成28年8月30日	10	
	QRG-RU1ASCA QTG-RU1ASCA		RU1ASC-40110～RU1ASC-42658 平成24年10月17日～平成29年7月10日	141	
	2TG-RU1ASDA		RU1ASD-40121～RU1ASD-41446 平成29年10月19日～令和2年4月24日	150	
	ADG-RU1ESAA PKG-RU1ESAA		RU1ESA-40015～RU1ESA-42690 平成17年7月6日～平成22年7月30日	189	
	LKG-RU1ESBA QPG-RU1ESBA QRG-RU1ESBA		RU1ESB-40163～RU1ESB-42359 平成23年2月14日～平成29年6月12日	215	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2RG-RU1ESDA	「日野セガ」	RU1ESD-40060～RU1ESD-40870 平成29年8月28日～令和2年6月17日	54	トイレ用 金属製 給水タンク 搭載車
	(計11型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年7月6日～令和2年6月17日	(計763台)	

(備考) 本件は、令和2年10月16日付け「届出番号4828」により、暫定措置のリコール届出を行ったものですが、暫定措置が恒久措置として十分な効力を持っていることが確認出来た為、恒久措置への切り換えを行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。