

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年 9月28日

リコール届出番号	外-3285	リコール開始日	準備ができ次第
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">             製作国：英国              製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド              問い合わせ先：              ランドローバーお客様相談室              0120-922-992           </div>		
不具合の部位（部品名）	座席（シートフレーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前列シートフレームにおいて、最前部及び最後部の停止位置にあるブラケットの強度が不足しているため、手でシートを最前部又最後部に強い力で移動した場合、ブラケットが変形することがある。そのため、ロック位置がずれる事により、シートを正しい位置で固定出来ないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前列左右（運転席・助手席）のシートフレームを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3BA-LE62XAA	DEFENDER 90	SALEA6AX7M2047742～SALEA6AX2M2061113 令和3年3月15日～令和3年5月18日	25	
	3BA-LE62XCA		SALEA6AX3M2047950～SALEA6AX7M2061091 令和3年4月2日～令和3年5月18日	150	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年3月15日～令和3年5月18日	(計175台)	