

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年9月27日

リコール届出番号	4988	リコール開始日	令和3年9月28日
届出者の氏名又は名称	製作者名:株式会社モリタエコノス 問い合わせ先:品質保証部 代表取締役 社長執行役員 玉置 敏之 TEL:079-568-1927		
不具合の部位(部品名)	塵芥車 荷箱容積重心位置の不備		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	回転ダンプ式塵芥車において、荷箱容積重心位置の間違いにより最大積載量の表記が不適切なため、最大積載量を積載した状態では、保安基準第9条第2項(走行装置等)および第53条第1項(乗車定員及び最大積載量)の基準に適合しないおそれがある。最悪の場合、重量に耐えかねて後輪軸が損傷・破損する、またタイヤが破裂するなどし、重大事故につながるおそれがある。 ※海外生産なし		
改善措置の内容	①正規に計算を行った積載荷重中心位置銘板と交換する。(識別あり)[1233台] ②最大積載量を確保するため、取付部品の軽減処置を行う。または後軸の負荷を軽減するため、車両前方方向にウェイト等を取付する。[80台] ③タイヤ推奨荷重の超過分について、各シャシメーカーの設定に基づきタイヤ及びホイールの変更を行う。[217台] ④許容軸重及びタイヤ推奨荷重が超過しないように、自動車検査証の最大積載量の変更を行う。[936台]		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	容積重心位置の計算と3Dモデルによる計算結果との不一致		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者にダイレクトメール、直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、積載荷重中心位置銘板の右上に" R "の刻印を打刻する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	改善措置実施内容
トヨタ	KK-XZU301H	「ダイナ」	XZU301-0006726~XZU301-0006731 平成16年7月15日~平成16年7月16日	2	①,③
	PB-XZU301H		XZU301-0009455 平成17年6月23日	1	①,④
	PB-XZU404		XZU404-0002176 平成17年8月1日	1	①,③
	BDG-XZU304H		XZU304-1008635~XZU304-1003817 平成19年6月14日~平成20年11月25日	2	①,④
	BDG-XZU404		XZU404-1002129 平成20年11月5日	1	①,④
			XZU404-1002239 平成20年12月23日	1	①,③
	BKG-XZU304H		XZU304-1011827 平成22年10月21日	1	①,②
	SKG-XZU600H		XZU600-0002391 平成24年4月12日	1	①,④
	TKG-XZU600H		XZU600-0003384~XZU600-0022574 平成24年9月17日~平成31年4月26日	8	①,④
	TKG-XZU675		XZU675-0005340 平成27年8月24日	1	①,③
	TKG-XZU640		XZU640-0004289 平成27年9月6日	1	①,④
2RG-XZU600H	XZU600-0030584 令和2年12月9日	1	①,④		
ニッサン	2RG-FEAVW	「アトラス」	FEAVW-580036 令和2年2月19日	1	①,④

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	改善措置実施内容
UD トラックス	KK-LK26A	「コンドル」	LK26A-00066 平成14年12月27日	1	①,③
	KK-LK25A		LK25A-00094 平成15年7月8日	1	①,③
	PDG-BPR75N		BPR75-7000008~BPR75-7000090 平成19年8月21日~平成21年11月27日	2	①,②
	BDG-LK36C		BPR75-7000038~BPR75-7000103 平成20年4月24日~平成22年6月21日	4	①,③
	SKG-LK38L		LK36C-15158 平成21年12月28日	1	①,③
	SKG-LK38L		LK38L-00159~LK38L-10007 平成24年4月3日~平成24年7月13日	2	①,④
	SKG-BPR85YN		BPR85Y-7000103~BPR85Y-7000105 平成26年12月17日~平成26年12月26日	3	①,③
	TKG-LK38L		LK38L-30054 ~LK38L-JNCLSC0A0HU013718 平成27年3月20日~平成28年12月1日	2	①,④
マツダ	SKG-LMR85N	「タイタン」	LMR85-7000642 平成23年11月18日	1	①,④
	TPG-LMR85N		LMR85-7001136 平成28年12月16日	1	①,④
	2RG-LMR88N		LMR88-7000051 令和2年9月10日	1	①,②
日野	KK-XZU400M	「日野 デュトロ」	XZU400-0001911 平成16年5月31日	1	①,④
	PB-XZU404X		XZU404-0001690~XZU404-1000392 平成16年10月18日~平成18年2月21日	4	①,③
			XZU404-0001567~XZU404-0002064 平成16年8月25日~平成20年8月5日	3	①,④
	PB-XZU301E		XZU301-0007898~XZU301-0009804 平成16年12月3日~平成17年8月2日	2	①,②
			XZU301-1001447 平成18年2月4日	1	①,③
	PB-XZU331M		XZU331-0000246~XZU331-1000248 平成18年3月14日~平成18年3月16日	2	①,④
	VF-XKU414M		XKU414-1000100 平成18年2月28日	1	①,③
	PB-XZU334M		XZU334-1000267 平成18年5月31日	1	①,④
	BDG-XZU304E		XZU304-1002764 平成19年2月17日	1	①,②
			XZU304-1004890~XZU304-1009601 平成19年8月16日~平成21年6月15日	2	①,③
			XZU304-1002354~XZU304-1013082 平成18年11月30日~平成23年7月28日	12	①,④
	BDG-XZU404X		XZU404-1001067~XZU404-1001935 平成18年12月13日~平成20年8月22日	4	①,③
	BDG-XZU334M		XZU334-1002133 平成21年10月29日	1	①,③
			XZU334-1000777~XZU334-1001820 平成19年7月25日~平成21年2月14日	2	①,④
	NBG-BZU300M		BZU300-1000654~BZU300-1000659 平成19年11月17日	2	①,②
BZU300-1000644~BZU300-1001146 平成19年11月8日~平成21年3月4日		3	①,④		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	改善措置実施内容
日野	BDG-XZU314T	「日野 デュトロ」	XZU314-1002015 平成21年4月23日	1	①,④
	BJG-XKU414M		XKU414-1001295 平成22年4月8日	1	①,④
	BKG-XZU304E		XZU304-1011003～XZU304-1013066 平成22年7月23日～平成23年8月1日	7	①,④
	BKG-XZU334M		XZU334-1002615 平成22年9月22日	1	①,④
	SKG-XZU640M		XZU640-0001075 平成23年9月14日	1	①,③
	SKG-XZU600E		XZU600-0002290～XZU600-0009542 平成24年2月22日～平成27年3月22日	3	①,④
	SKG-XZU700M		XZU700-0001323 平成24年3月16日	1	①,③
	SKG-XZU605M		XZU605-0002358 平成24年4月27日	1	①,④
	TKG-XZU600E		XZU600-0003262～XZU600-00024369 平成24年7月30日～令和1年6月26日	88	①,④
	TKG-XZU700M		XZU700-0006346～XZU700-0007808 平成28年7月28日～平成29年8月10日	2	①,②
			XZU700-0003038～XZU700-0007064 平成26年2月24日～平成29年3月17日	10	①,③
			XZU700-0001610～XZU700-0003920 平成24年8月9日～平成26年11月28日	2	①,④
	TKG-XZU640M		XZU640-0001777～XZU640-0006407 平成24年9月6日～令和1年5月6日	8	①,④
	TKG-XZU710M		XZU710-0005733 平成25年3月19日	1	①,④
	TKG-XZU685M		XZU685-0003260～XZU685-0007341 平成26年1月29日～平成30年2月16日	2	①,④
	TKG-XZU675M		XZU675-0006340～XZU675-0007025 平成28年5月24日～平成28年11月14日	2	①,③
	TSG-XKU600X		XKU600X-0001784 平成28年10月14日	1	①,③
	TSG-XKU700M		XKU700-0001190 平成28年11月24日	1	①,②
	TKG-XZU600F		XZU600-00015991 平成29年4月21日	1	①,④
	2KG-XZU700M		XZU700-0008280～XZU700-0008767 平成30年2月19日～平成30年6月18日	2	①,②
			XZU700-0008030～XZU700-0009242 平成29年9月25日～平成30年12月26日	3	①,③
			XZU700-0008040 平成29年11月24日	1	①,④
	TPG-XZU702M		XZU702-0001062 平成29年12月10日	1	①,②
	TKG-XZU605M		XZU605-00018680～XZU605-00024652 平成30年2月6日～令和1年6月25日	2	①,④
	TPG-XZU600E		XZU600-0019309～XZU600-0022124 平成30年5月14日～平成31年4月2日	2	①,④
	2KG-XZU600F		XZU600-0019460 平成30年5月29日	1	①,④
2KG-XZU700M(改)	XZU700-0008876～XZU700-0010114 平成31年1月15日～令和2年2月2日	11	①,②		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	改善措置実施内容
日野	2KG-XZU710M	「日野 デュトロ」	XZU710-0028846 令和1年9月23日	1	①,②
			XZU710-0026997～XZU710-030422 平成31年1月16日～令和2年5月27日	4	①,④
	TPG-XZU640M		XZU640-0006338～XZU640-0006402 平成31年3月1日～令和1年5月22日	2	①,④
	2RG-XZU640M		XZU640-0007110 令和3年3月18日	1	①,③
			XZU640-0006444～XZU640-0007048 令和1年7月8日～令和2年12月23日	11	①,④
	2RG-XZU600E		XZU600-0024499～XZU600-0032921 令和1年8月24日～令和3年4月20日	17	①,④
	2RG-XZU605X		XZU605-0026423～XZU605-0032053 令和1年10月30日～令和3年2月10日	3	①,④
	2RG-XZU605M		XZU605-28508～XZU605-31915 令和2年5月12日～令和3年3月26日	4	①,④
	2RG-XZU702M		XZU702-0001640 令和3年2月25日	1	①,③
	KS-FJ7JEFA		「日野 レンジャー」	FJ7JEF-10036 平成16年12月8日	1
	ADG-FJ7JEW A	FJ7JEW-10018 平成17年8月24日		1	①,④
	ADG-GD7JEW A	GD7JEW-10022 平成17年11月18日		1	①,④
	BDG-GC7JDW A	GC7JDW-10095 平成19年11月14日		1	①,③
		GC7JDW-10057 平成19年1月24日		1	①,④
	BDG-GD7JGW A	GD7JGW-10235～GD7JGW-100287 平成19年4月26日～平成19年11月8日		2	①,③
	BDG-GC7JEW A	GC7JEW-10055 平成19年8月10日		1	①,③
	BKG-GD7JGY A	GD7JGY-10038 平成20年12月23日		1	①,③
	LKG-FJ7JHAA	FJ7JHA-10015 平成22年11月11日		1	①,④
	BDG-FC7JDW A	FC7JDW-12142～FC7JDW-12143 平成23年8月2日～平成23年8月3日		2	①,④
	SDG-GX7JGAA	GX7JGA-11331～GX7JGA-11338 平成28年1月5日～平成28年1月15日	3	①,④	
QKG-FJ7JEAA	FJ7JEA-10217 平成29年8月24日	1	①,④		
2KG-FJ2ABA	FJ2AB-100230～FJ2AB-101695 平成30年4月7日～令和2年8月19日	5	①,④		
いすゞ	KR-NPR72GDR	「エルフ」	NPR72G-7403494～NPR72G-7403551 平成16年7月8日～平成16年9月18日	2	①,④
	PA-NPR81N		NPR81-7000214～NPR81-7029593 平成16年9月29日～平成19年2月28日	67	①,④
	PB-NKR81N		NKR81-7026048～NKR81-7067763 平成17年9月16日～平成19年2月19日	6	①,④
	PB-NKR81AN		NKR81-7030394～NKR81-7065571 平成17年11月9日～平成19年2月7日	3	①,④
	BKG-NPR85AN		NPR85-7001435 平成19年4月19日	1	①,④

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	改善措置実施内容
いすゞ	PDG-NPR75N	「エルフ」	NPR75-7001074～NPR75-7002687 平成19年9月25日～平成20年4月27日	2	①,②
			NPR75-7000528～NPR75-7009095 平成19年6月20日～平成23年8月30日	16	①,③
			NPR75-7000360～NPR75-7008763 平成19年5月15日～平成23年6月24日	24	①,④
	BDG-NPR85AN		NPR85-7001797 平成19年5月29日	1	①,④
	BDG-NMR85N		NMR85-7001130～NMR85-7010421 平成19年7月4日～平成22年1月7日	15	①,④
	PDG-NKR85YN		NKR85Y-7000096～NKR85Y-7002235 平成19年8月2日～平成23年2月10日	11	①,③
	NFG-NMR82N		NMR82-7000113～NMR82-7000610 平成20年1月9日～平成21年9月15日	2	①,④
	BDG-NKS85AN		NKS85-7001657 平成21年10月19日	1	①,④
	BKG-NMR85N		NMR85-7014829 平成23年8月17日	1	①,②
			NMR85-7010073～NMR85-7013047 平成21年11月25日～平成22年11月1日	13	①,④
	SFG-NMR82N		NMR82-7000844～NMR82-7000870 平成22年9月17日～平成22年9月25日	3	①,④
	SKG-NMR85N		NMR85-7016341 平成23年12月11日	1	①,②
			NMR85-7014810～NMR85-7017481 平成23年9月16日～平成24年5月28日	11	①,④
	SFG-NMR82ZN		NMR82-7000992～NMR82-7000998 平成23年9月26日～平成23年11月29日	4	①,④
	SKG-NPR85YN		NPR85Y-7000035～NPR85Y-7007544 平成23年9月29日～平成26年11月13日	50	①,③
	SDG-NKS85AN		NPR85Y-7000204～NPR85Y-7004396 平成23年10月13日～平成25年9月29日	8	①,④
			NKS85-7003266 平成24年4月12日	1	①,④
	TKG-NMR85N		NMR85-7018318～NMR85-7027841 平成24年6月24日～平成27年4月15日	5	①,②
			NMR85-7019772～NMR85-7027173 平成25年3月25日～平成27年3月8日	18	①,④
	TDG-NKS85AN		NKS85-7003383～NKS85-7005435 平成24年8月3日～平成26年8月6日	2	①,④
	SKG-NKR85YN		NKR85Y-7003985～NKR85Y-7004401 平成25年8月28日～平成26年3月13日	2	①,③
			NKR85Y-7003342～NKR85Y-7006267 平成24年9月20日～平成28年3月28日	11	①,④
	TKG-NPR85YN		NPR85Y-7002138～NPR85Y-7016371 平成24年10月22日～平成29年8月8日	27	①,③
			NPR85Y-7003325～NPR85Y-7013791 平成25年3月28日～平成28年11月16日	5	①,④
	TFG-NMR82ZN		NMR82-7001146～NMR82-7002251 平成24年11月6日～令和2年6月16日	13	①,④
	TPG-NMR85N		NMR85-7030121～NMR85-7045243 平成27年10月18日～令和1年7月31日	28	①,②
NMR85-7027085～NMR85-7045432 平成27年2月23日～令和1年8月20日		103	①,④		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	改善措置実施内容
いすゞ	TPG-NKS85AN	「エルフ」	NKS85-7006496～NKS85-7009999 平成27年3月22日～平成29年9月26日	2	①,④
	TKG-NKR85YN		NKR85Y-7005636～NKR85Y-7007116 平成27年9月10日～平成29年1月24日	7	①,④
	TPG-NPR85AN		NPR85-7062098 平成28年9月6日	1	①,④
	2PG-NKR88YN		NKR88Y-7000017～NKR88Y-7001118 平成30年5月30日～令和3年4月9日	16	①,④
	2PG-NPR88YN		NPR88Y-7000161～NPR88Y-7001702 平成30年6月27日～平成31年3月12日	2	①,③
			NPR88Y-7003013 令和2年1月10日	1	①,④
	TPG-NKR85N		NKR85-7079116 平成31年3月10日	1	①,④
	2RG-NMR88N		NMR88-7000046～NMR88-7006418 平成31年3月28日～令和3年4月14日	44	①,③
	2PG-NMS88AN		NMS88-7000128 令和1年11月4日	1	①,④
	KK-FSR33G4	「フォワード」	FSR33G4-7000541 平成15年7月31日	1	①,③
			FSR33G4-7000674 平成16年3月26日	1	①,④
	PB-FSR35G3		FSR35G3-7000168 平成17年11月13日	1	①,③
			FSR35G3-7000177～FSR35G3-7000210 平成17年12月13日～平成18年10月25日	2	①,④
	PA-FSR34H4		FSR34H4-7000164 平成16年11月4日	1	①,④
	PJ-FSR34D4S		FSR34D4S-7000084 平成18年4月20日	1	①,④
	PA-FSR34D4		FSR34D4-7000191 平成19年3月10日	1	①,④
	PKG-FSR90S2		FSR90-7000191 平成20年1月17日	1	①,④
	PDG-FTR34S2		FTR34S2-7002183 平成21年2月8日	1	①,④
	LPG-FTR90S2		FTR90-7004072～FTR90-7006252 平成27年4月22日～平成28年12月26日	3	①,④
LKG-FTR90S2	FTR90-7006416～FTR90-7006614 平成29年2月21日～平成29年4月18日		3	①,④	
2PG-FSR90S2	FSR90-7009154 平成30年12月20日		1	①,④	
2PG-FTR90U2	FTR90-7009577～FTR90-7013306 平成31年4月8日～令和3年4月21日		4	①,④	
2RG-FTR90U2	FTR90-7012570 令和2年12月23日		1	①,④	
三菱	KK-FE83EC	「ふそう キャンター」	FE83EC-500272 平成16年6月29日	1	①,②
	PA-FE83DC		FE83DC-510044～FE83DC-520096 平成17年1月28日～平成18年8月16日	3	①,②
			FE83DC-510058～FE83DC-520112 平成17年3月25日～平成18年8月31日	3	①,④
	PA-FE73DC		FE73DC-510353～FE73DC-520572 平成17年6月6日～平成18年11月27日	7	①,④

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	改善措置実施内容	
三菱	PA-FE73DB	「ふそう キャンター」	FE73DB-511757～FE73DB-520719 平成17年7月13日～平成18年6月7日	3	①,②	
			FE73DB-520763～FE73DB-523679 平成18年2月22日～平成19年6月12日	9	①,④	
	PA-FE83DCX		FE83DCX-520046 平成18年5月30日	1	①,④	
	PA-FG70DB		FG70DB-520205 平成17年12月23日	1	①,④	
	PA-FE73DCX		FE73DCX-520071 平成19年3月2日	1	①,④	
	PDG-FE73D		FE73D-540515～FE73D-570473 平成19年10月19日～平成22年7月1日	9	①,②	
			FE73D-530013～FE73D-570941 平成19年3月26日～平成23年3月4日	46	①,④	
	PDG-FE83DY		FE83DY-571727～FE83DY-571980 平成23年2月22日～平成23年4月15日	2	①,③	
			FE83DY-541221～FE83DY-571044 平成20年1月9日～平成22年8月30日	2	①,④	
	PDG-FE83D		FE83D-550021 平成20年11月19日	1	①,③	
			FE83D-540014～FE83D-550034 平成19年9月18日～平成21年2月17日	6	①,④	
	PDG-FE73DY		FE73DY-540006～FE73DY-570078 平成19年7月28日～平成22年6月17日	14	①,④	
	BJG-FE73B		FE73B-560031～FE73B-560082 平成22年1月15日～平成22年3月3日	3	①,④	
	SKG-FEA50		FEA50-501108～FEA50-503547 平成23年9月23日～平成24年7月4日	21	①,④	
	TKG-FEA50		FEA50-503115～FEA50-552151 平成24年5月16日～平成29年5月18日	110	①,④	
	TPG-FEA50		FEA50-550006～FEA50-572382 平成28年7月11日～令和1年8月9日	80	①,④	
	TRG-FEA50		FEA50-571592 平成31年1月24日	1	①,④	
	2PG-FEAV0		FEAV0-580153～FEAV0-583594 令和1年9月6日～令和3年4月15日	38	①,④	
	2RG-FEAV0		FEAV0-580659 令和1年12月17日	1	①,④	
	2PG-FEB50		FEB50-582431 令和2年8月7日	1	①,④	
	2PG-FGA50		FGA50-580149 令和2年10月12日	1	①,④	
	KK-FK61HEX		「ふそう ファイター」	FK61HEX-765049 平成16年7月8日	1	①,③
	PA-FK71RDX			FK71RDX-770010～FK71RDX-700023 平成17年5月17日～平成18年1月27日	2	①,③
	PA-FK71REX			FK71REX-770080 平成18年8月10日	1	①,④
	PA-FK61RX			FK61RX-700046 平成18年7月10日	1	①,③
	PDG-FL63FX			FL63FX-720032～FL63FX-720034 平成21年2月5日～平成21年2月5日	2	①,③
	QKG-FK72FZ			FK72FZ-590152 平成28年12月5日	1	①,④

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	改善措置実施内容
三菱	2KG-FK72FZ	「ふそうファイター」	FK72FZ-605284 令和2年10月21日	1	①,④
	(計144型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年12月27日～令和3年4月21日	(計1233台)	①1233台 ②80台 ③217台 ④936台

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ・尚、上記対象車両の範囲以外に製作した車両で対象車両が見つかった場合には、追加で措置することとする。