

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年10月18日

リコール届出番号	5034	リコール開始日	令和3年10月18日
届出者の氏名又は名称	カワサキモーターズ株式会社 代表取締役 伊藤 浩	問い合わせ先： (株)カワサキモーターズジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819	
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（エキゾーストパイプホルダ固定用ナット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両組み立てにおいて、不適切なマフラの取り付け手順により、エキゾーストパイプの固定が不完全なものがある。そのため、走行中、エキゾーストパイプホルダ固定用ナットに緩みが発生し、最悪の場合、当該ナット及びエキゾーストパイプ固定用カラーが脱落し他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エキゾーストパイプホルダ・ガスケット、エキゾーストパイプコネクティング・ガスケット及びカラーを新品に交換し、適切な方法でマフラを取り付ける。		
不具合件数	29件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	2BL-EJ800B	「W800 STREET」 「W800 CAFE」 「W800」 「MEGURO K3」	EJ800B-002710 ～ EJ800B-024997 令和元年5月23日～令和3年8月23日	2,136台	
	(計1型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年5月23日～令和3年8月23日	(計2,136台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。