

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年11月11日

リコール届出番号	5050	リコール開始日	令和3年11月11日		
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 増田 長盛 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 086-276-8176</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 086-276-8176
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 086-276-8176					
不具合品の部位(部品名)	操縦装置 (タイロッド)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕用トラクタのタイロッドにおいて、タイロッドエンドの製造が不適切なため、タイロッドエンドが正しくカシメされていないものがある。そのため、ステアリング操作時にタイロッドエンドに過度の応力がかかり、そのままの状態で使用を続けると、タイロッドエンドが損傷し、最悪の場合、タイロッドが破損し、操舵不能となるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、タイロッドエンドを良品に交換する。				
不適合件数	7件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者: ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部のフレームにNo.5050のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「YT463」	S0001-100767 ~ S0001-100855 平成30年年6月20日 ~ 平成31年3月20日	79	
		「YT470」	S0001-401689 ~ S0001-402381 平成30年年5月31日 ~ 平成31年3月25日	509	
	-	「YT488A」	S0023-220054 ~ S0023-220153 平成30年年5月31日 ~ 平成31年3月22日	99	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年年5月31日 ~ 平成31年3月25日	(計687台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。